

RELATÓRIO TÉCNICO 1560-R-10

Cartografia de Risco a Escorregamentos em

NATUREZA DO TRABALHO: Encostas no Município de Bom Jardim, RJ.

Setor 07

DRM – Departamento de Recursos Minerais do
INTERESSADO: Estado do Rio de Janeiro, Núcleo de Análise e
Diagnóstico de Escorregamentos

São Paulo
Novembro / 2011

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. OBJETIVOS.....	3
3. TRABALHOS EXECUTADOS	4
3.1. 1 ^a ETAPA – OFICINA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE MAPÃO PRELIMINAR	4
3.2. 2 ^a ETAPA – SOBREVÔO PARA A OBTENÇÃO DE FOTOS OBLÍQUAS	5
3.3. 3 ^a ETAPA – MAPEAMENTO E PREPARAÇÃO DAS CARTAS DE RISCO	5
3.4. 4 ^a ETAPA – APRESENTAÇÃO DO PRODUTO FINAL	6

ANEXOS

Anexo A – Mapa de Localização dos Setores de Risco Iminente a Escorregamentos no Município de Bom Jardim, RJ

RELATÓRIO TÉCNICO 1560-R-10

NATUREZA DO TRABALHO: Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas no Município de Bom Jardim, RJ.

Setor 07

INTERESSADO: DRM – Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro, Núcleo de Análise e Diagnóstico de Escorregamentos

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta os trabalhos elaborados pela REGEA Geologia e Estudos Ambientais para o Município de Bom Jardim, atendendo ao Contrato de Prestação de Serviços em Geologia nº m005/11, no que tange ao projeto Cartografia de Riscos a Escorregamentos em Encostas nos Municípios do Estado do Rio de Janeiro.

2. OBJETIVOS

O mapeamento de risco a escorregamentos em encostas visa expressar o grau de risco em cada setor ou ponto afetado estabelecendo uma hierarquização entre eles, indicando aqueles que já receberam alguma obra de contenção, aqueles onde há evidências de acidentes pretéritos e as áreas onde se percebem dinâmicas que propiciam escorregamentos futuros.

As Cartas de Risco de Acidentes a Escorregamentos funcionarão como subsídios para as prefeituras municipais, no que se refere ao Plano de Contingência para atendimento de situações de emergência e de Planos Municipais de Redução de Risco, além de outras aplicações para a gestão e o planejamento, como na produção e atualização dos Planos Diretores Municipais.

3. TRABALHOS EXECUTADOS

3.1. 1^a ETAPA – OFICINA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE MAPÃO PRELIMINAR

Realização de Oficina Técnica no Município de Bom Jardim, em 16 de Junho de 2011, em cumprimento ao item 2.1.1 do Termo de Referência, teve o intuito de coletar informações para a execução do “Mapão Preliminar de Risco”. Foram, ainda, utilizados materiais fornecidos pela Prefeitura Municipal e órgãos envolvidos, como cartas temáticas e sistemáticas, imagens, plantas e documentação pertinente derivada de dados e estudos anteriormente executados no Município.

Estiveram presentes na Oficina Técnica:

- Alunos do 9º período da Escola Municipal Governador Moreira Franco: Daniele Alves Bugueram, Denise Macedo Pinheiro, Dionatan dos S. de Oliveira, Ísis da Silva Borges, Joici Silva da Costa, Lavínia C. Gomes, Letícia, Luana dos Santos de Oliveira, Maycon Andre da Silva, Rogéria Marques de Oliviera, Thuanny F. P. de Oliveira.
- Assessoria de Comunicação: Ana Amélia Erthal Mendes.
- Defesa Civil Municipal de Bom Jardim: Romildo André de Jesus, Wanderléa Bastos Feijó.
- EMATER RJ – Bom Jardim: Miguel Schunck Ribeiro.
- PSF Alto São José: Analy Aparecida Pinto, Patrícia de Souza, Rosemar K. do Nascimento, Sandra Maria Reis, Vanuza da Silva.
- PSF Bairro Alegre: Anastácia da Silva Lessa, Patrícia F. dos Santos.
- PSF Banquete: Lucimar D.G. da Roza Beltrão, Rosely dos Santos.
- PSF Bem Te Vi: Débora Jasmim de Rosa, Iraci Chiapini Ornellas, Maria Erminda Rapozo.
- PSF Jardim Boa Esperança: Claudia Eliza Folly, Danielly Aparecida Portela Pinto, Delair D. Muiltri, Suelem Souza Oliveira, Suzana Fernandes Mozer.
- PSF OSA: Luzia C. Freitas Pires, Sonia Amancio, Valéria Rocha da Malta.
- PSF Veloso: Diana Souza da Silva, Elaine Pinheiro, Gilcinéia S. dos Santos, Isabel Russo de Oliveira, Laiane M. Marques de Almeida, Locina dos S. Souza, Maria José Shitz, Riana Souza, Sebastiana da C. Silva.
- REGEA Geologia e Estudos Ambientais Ltda.: Geól. Fares Ferreira Pessoa e Geól. Pedro Machado Simões.
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Jackson Vogas de Aguiar.
- Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura: Glauzia Erthal Moraes de Barros.

- Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social: Aline Machado de Souza, Sonia Regina Vogas de Aguiar.
- Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro – DRM-RJ: Geól. Ingrid Ferreira Lima.
- SINSEP: Maria Adriana Ayres Soares.
- SME / CE João Brasil: Tana Mara Balbi Veloso.
- SSD: Geovânia Jaqueline dos Anjos.

No Mapão Preliminar de Risco a Escorregamentos em Encostas, foram posicionados os pontos e setores, diferenciados por cores, conforme relação a seguir:

- Pontos Vermelhos – Locais que apresentam risco no momento em que foi realizado o mapeamento;
- Pontos Verdes – Locais que possuem obras de caráter mitigador de risco executadas à época do mapeamento;
- Pontos Pretos – Locais com históricos de escorregamentos em encostas ocorridos até o momento em que o município foi mapeado.

Foi também elaborado o Banco de Som e Imagem da Oficina Técnica, em conformidade ao item 2.1.1.5 do Termo de Referência, com o objetivo complementar as informações importantes para a execução dos serviços.

3.2. 2^a ETAPA – SOBREVÔO PARA A OBTENÇÃO DE FOTOS OBLÍQUAS

No dia 12 de Agosto de 2011 foi realizado o sobrevôo de helicóptero nas áreas de estudo, em cumprimento ao termo de referência, conforme requerido pelo item 2.1.2, visando a obtenção de fotografias oblíquas que auxiliaram na determinação das áreas de risco.

Após o sobrevôo, foi elaborada nova versão do Mapa Preliminar de Risco, com a inserção das fotos oblíquas, para melhor interpretação dos dados fornecidos em Oficina.

3.3. 3^a ETAPA – MAPEAMENTO E PREPARAÇÃO DAS CARTAS DE RISCO

O Mapeamento de Risco foi a etapa em que as equipes de geólogos fizeram a campanha de detalhamento dos dados fornecidos em Oficina Técnica, sistematizados para a Cartografia de Risco pela utilização da Ficha de Cadastro de Risco a Escorregamentos, seguindo o modelo desenvolvido pelo Ministério das Cidades e metodologia determinada pelo DRM-RJ – Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro.

As Fichas de Campo acompanham a entrega do produto final da Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas.

3.4. 4^a ETAPA – APRESENTAÇÃO DO PRODUTO FINAL

Compreende a compilação de todos os dados obtidos durante o mapeamento de risco no Município, sua sistematização e cartografia para geração do Mapa de Risco a Escorregamentos em Encostas.

Como produto final, serão apresentados:

- Mapa de Risco a Escorregamentos em Encostas, apresentado em escala 1:25.000, bem como as fotos oblíquas de sobreôvo com as áreas de risco delimitadas e a tabela com a relação de todos os pontos mapeados no Município;
- Fichas de Campo com os dados geológico-geotécnicos coletados em cada local, com seus respectivos croquis esquemáticos e fotos com a delimitação da área de risco;
- Fotos com as áreas de risco delimitadas e suas respectivas sugestões de obras, esquematizadas segundo os seguintes parâmetros:
 - Obras de drenagem – incluem canaletas, escadas hidráulicas, caixas de dissipação, etc., além da reconstrução de obras pretéritas avariadas ou inefetivas. Compreendem, ainda, as obras de drenagem subterrâneas, como drenos horizontais profundos, e barbacãs para drenagens nas estruturas de contenção;
 - Área para construção ou reconstrução de taludes – incluem as obras de terraplenagem, mediante cortes e/ou aterros e a diminuição da declividade dos taludes para estabilização do terreno;
 - Estruturas de contenção – abrangem proteções superficiais de encostas e taludes, muros de contenção de pequeno, médio e grande porte, contenção ou desmonte de blocos rochosos, etc., além da reconstrução de obras pretéritas avariadas ou inefetivas;
 - Obras não estruturais - compreendem as providências que devem ser tomadas no local para garantir a manutenção da segurança da ocupação, como remoção de bananeiras e árvores inclinadas, retirada de caixas d'água ou de fossas negras de encostas e taludes, eliminação de vazamentos em tubulações de água ou esgoto e a limpeza e manutenção das obras executadas no local;

Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

- Banco de Dados em formato Geodatabase (GDB), compatível com o formato ESRI, contendo informações sobre os locais de risco mapeados, dados temáticos e imagens utilizadas na representação cartográfica;
- Arquivos digitais contendo os dados acima apresentados e organizados, incluindo também as fotos e arquivos gerados até a etapa anterior à entrega do Produto Final;
- Tabela com os dados hierarquizados de acordo com as determinações do item 2.2.5.3 do Termo de Referência, contendo a identificação do ponto, seu respectivo bairro, coordenadas geográficas e o número de moradias e pessoas sob risco, conforme observado na Tabela 01 (SETORES DE RISCO IMINENTES A ESCORREGAMENTOS NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM).

TABELA 01 – SETORES DE RISCOS IMINENTES A ESCORREGAMENTOS NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM.

Hierarquia	Bairro	Localização do ponto	Moradias sob risco	Pessoas sob risco	Coord. E	Coord. N
1	Cafezal	Bj-PF-008 - Início da Estrada do Laranjal	4 casas e 1 prédio (4 apartamentos e 1 comércio)	32	768190	7542130
2	Jardim Boa Esperança	Bj-PF-027 - Rua Lenilson Monteiro	25 casas e 1 obra	100	767106	7547195
3	Jardim Boa Esperança	Bj-PF-026 - Rua Ercília Ramos	23 casas, 1 obra, 1 comércio e 1 igreja	92	767206	7546838
4	Alto São José	Bj-FL-024 - Rua Giuda Campane	13 casas, 1 fábrica e 1 estação de tratamento	52	767554	7544525
5	dos Alves - São Miguel	Bj-PF-029 - Rua João Jacinto de Carvalho	9 casas e 1 igreja	36	766343	7547021
6	Barra Alegre	Bj-PF-002 - Loteamento Tandelândia	9 casas e 3 obras	36	778656	7538824
7	Banquete	Bj-FL-010 - Rua Itamar Oliveira e Silva	9 casas	36	760367	7545315
8	Banquete	Bj-FL-006 - Alameda Manoel Alves Mesquita	7 casas, 2 casas desocupadas e 1 indústria	28	760588	7545028
9	Jardim Ornelas	Bj-PF-025 - Rua Aladir Rodrigues Costa	7 casas, 2 oficinas, 1 galpão e 1 depósito	28	766090	7547108
10	Novo Mundo	Bj-PF-022 - Rua Francisco Lopes	4 casas, 1 interditada e desocupada e 1 destruída	16	766101	7547184
11	Veloso	Bj-PF-019 - Escadão do Bairro Veloso	4 casas	16	765566	7548323
12	Santo Antônio	Bj-PF-001 - Rua José Alberto Erthal	4 casas	16	775785	7533899
13	Alto de São José	Bj-PF-012 - Rua Oswaldo Demerval Grandini	3 casas, 1 casa desocupada, 1 igreja e 1 garagem	12	767760	7544587
14	Centro	Bj-PF-017 - RJ-116	1 posto de vendas	1 (vigia do local)	766126	7547970
15	Alto de São José	Bj-PF-011 - Buraco da Concha	2 casas e 1 casa abandonada	8	767126	7544263
16	José Oswaldo Cabral	Bj-PF-030 - Rua José Oswaldo Cabral	2 casas	8	766510	7547263
17	Centro	Bj-PF-015 - Praça Doutor Oswaldo Oberlaender	2 casas e 1 lanchonete	8	766349	7548055
18	Banquete	Bj-MP-002 - Sítio do Guaíba	2 casas	8	759332	7543313

Hierarquia	Bairro	Localização do ponto	Moradias sob risco	Pessoas sob risco	Coord. E	Coord. N
19	Banquete	Bj-FL-012 - Estrada do Rosário	1 casa e 2 casas abandonadas	4	760441	7545752
20	São José	Bj-PF-006 - Estrada da Fazenda Velha	1 casa e 1 canil	4	764737	7540185
21	Alto de São José	Bj-PF-010 - Buraco da Concha	13 casas e 1 obra	52	767249	7544334
22	Jardim Ornelas	Bj-PF-024 - Rua Aladir Rodrigues Costa	13 casas, 1 igreja, 2 oficinas, 1 confecção e 1 galpão	52	766240	7547116
23	Barra Alegre	Bj-PF-003 - Loteamento Tandelândia	7 casas e 1 obra	28	778375	7538688
24	Novo Mundo	Bj-PF-021 - Rua Francisco Lopes	7 casas	28	766179	7547342
25	São José Ribeirão	Bj-FL-023 - RJ-146	7 casas	28	768921	7543004
26	Barra Alegre	Bj-PF-004 - Loteamento Tandelândia	5 casas	20	778533	7538746
27	Banquete	Bj-FL-013 - Rua Alcides Lima	2 prédios comerciais com residências (5 casas)	20	760560	7545562
28	Alto de São José	Bj-PF-009 - Buraco da Concha	4 casas e 1 bar	16	767288	7544192
29	Sítio São Judas Tadeu	Bj-PF-018 - Trevo de São Cristóvão	4 casas, 1 obra e 1 galpão	16	765029	7548162
30	Bem-Te-Vi Amarelo	Bj-FL-015 - RJ-116	3 casas	12	765767	7546902
31	Alto de São José	Bj-PF-013 - RJ-146	1 prédio (3 casas), 2 comércios, 2 galpões e 1 igreja desocupada	12	767621	7544451
32	Maravilha	Bj-PF-028 - Rua Albertino Neves	2 casas, 1 obra e 1 depósito	8	766813	7547421
33	São José	Bj-PF-007 - Estrada do Laranjal	2 casas	8	765320	7540352
34	Novo Mundo	Bj-PF-023 - Rua Maestro Amadeu Teixeira Correia	2 casas	8	766000	7547159
35	Campo Belo	Bj-FL-014 - Rua Walter Vendas Rodrigues	1 casa e 1 oficina	4	764614	7547409
36	Beira Rio	Bj-FL-003 - Estrada do Retiro	1 casa e 1 indústria	4	761452	7545421
37	São João da Mata	Bj-PF-005 - RJ-146	1 casa e 1 bar	4	772317	7542057
38	Banquete	Bj-FL-009 - Estrada Santa Cruz	1 casa e 1 obra	4	760080	7544482

Hierarquia	Bairro	Localização do ponto	Moradias sob risco	Pessoas sob risco	Coord. E	Coord. N
39	Banquete	Bj-FL-008 - Estrada Santa Cruz	1 casa	4	760157	7545406
40	de Fátima	Bj-FL-020 - Bairro de Fátima	1 casa	4	769050	7540945
41	Banquete	Bj-FL-011 - Rua João Lopes de Almeida	1 casa	4	760308	7545535
42	de Fátima	Bj-FL-021 - Morro dos Garcias	2 casas interditadas e desocupadas e 2 galpões	0	768640	7541112
43	Banquete	Bj-MP-001 - Barra do Bengala	1 casa destruída e 1 casa desocupada	0	759210	7542938
44	Centro	Bj-PF-016 - Rua Aladir Rodrigues Costa	1 obra e 1 galpão	0	766319	7547500
45	Alto São José	Bj-FL-016 - RJ-146	1 posto e 1 restaurante	0	767340	7545301
46	Vila São Januário	Bj-PF-014 - RJ-116	1 comércio e 1 galpão	0	765109	7546968
47	Banquete	Bj-FL-007 - RJ-116	1 posto de combustível	0	760580	7544747
48	Novo Mundo	Bj-PF-020 - Lixeira atrás do conjunto habitacional (CEHAB)	0	0	765958	7547627
49	São José	Bj-FL-022 - Entrada para o Bairro São José	0	0	768740	7543102
50	São José	Bj-FL-018 - Estrada do Laranjal	0	0	767751	7541833
51	Alto São José	Bj-FL-017 - RJ-146	0	0	767522	7545068
52	São José	Bj-FL-019 - Estrada Ribeirão Capitão	0	0	769541	7540648
53	Beira Rio	Bj-FL-005 - Rua Nilo Amarante Monnerat	0	0	760927	7545475
54	Beira Rio	Bj-FL-004 - Rua Nilo Amarante Monnerat	0	0	761119	7545570
55	Barra	Bj-FL-001 - Estrada Barra - Banquete	0	0	762798	7546610
56	Banquete	Bj-FL-002 - Estrada Barra - Banquete	0	0	761591	7545716
Total			219 casas, 3 interditadas, 7 desocupadas, 2 destruídas, 11 obras, 4 indústrias ou confecções, 2 postos, 5 oficinas, 1 restaurante, 11 galpões ou depósitos, 1 estação de tratamento, 3 bares ou lanchonetes, 1 canil, 6 comércios ou postos de vendas, 5 igrejas e 1 garagem	877		


O total obtido pelo levantamento foi de 219 casas, 3 interditadas, 7 desocupadas, 2 destruídas, 11 obras, 4 indústrias ou confecções, 2 postos, 5 oficinas, 1 restaurante, 11 galpões ou depósitos, 1 estação de tratamento, 3 bares ou lanchonetes, 1 canil, 6 comércios ou postos de vendas, 5 igrejas e 1 garagem, resultando em 877 pessoas afetadas diretamente.

Os pontos Bj-PF-016, Bj-FL-016, Bj-PF-014, Bj-FL-007, Bj-PF-020, Bj-FL-022, Bj-FL-018, Bj-FL-017, Bj-FL-019, Bj-FL-005, Bj-FL-004, Bj-FL-001 e Bj-FL-002 foram classificados como "sem risco" por não possuírem moradias no local e são, portanto, pontos contemplados apenas no final da hierarquização, conforme demonstrado na Tabela 01. No entanto, estes pontos também devem sofrer as intervenções indicadas no mapeamento, uma vez que eventuais escorregamentos nestes locais podem comprometer acessos ou aumentar a extensão de processos existentes.

Atuaram nesta fase os seguintes profissionais:

- Oswaldo Yujiro Iwasa
- Pedro Machado Simões
- Fares Ferreira Pessoa
- Leonardo Takei Kawata
- Michelle Odete dos Santos
- Karina Barbosa Aguiar
- Vanessa Rodrigues Marques

São Paulo, 22 de Novembro de 2011.



Regea Geologia e Estudos Ambientais
Oswaldo Yujiro Iwasa
Responsável Técnico

Visto da Fiscalização e Acompanhamento
do Contrato pelo DRM / RJ

Geólogo Cláudio Palmeiro do Amaral

Geólogo Paulo Vicente Guimarães

Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo

Data: 21/07/2011

Fotos: 246-272

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-FL-001 - Estrada Barra - Banquete

Referência: Próximo à RJ-116

Bairro: Barra

GPS: 10

Coord. X:

762798

Coord. Y:

7546610

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.:

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):





Distância Topo do Talude-Casa (m):

Largura do Talude (m):

Encostas Naturais

Altura (m): 11,0





Declividade (°): 30



Talude de Corte

Altura (m): 7,0 - 16,0

Declividade (°): 50 - 90



Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã

Aluvião

Colúvio





Tálus

Estruturas desfavoráveis à estabilidade: Fraturas

Taludes de Aterro

Altura (m):

Declividade:



Matacões

Dimensão aproximada (m³): 0,750

Distribuição espacial: Na base do talude

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias

Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Trincas no terreno

Postes inclinados

Dep. escor. pretérito

Degraus de abatimento


Muros inclinados

Árvores inclinadas


Dep. corrida de detritos

PLANTA

↓ N



PERFIL





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaborador	Título
 regea <small>GEOLÓGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS</small>	Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
Projeto	Responsável Técnico Data Município
	Osvaldo Yujiro Iwasa 14/10/2011 Bom Jardim
	Finalização Verificação Relatório Ponto
	Pedro Simões Pedro Simões 1560-R-10 BJ-FI-001

Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro

Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo

Data: 21/07/2011

Fotos: 280-302

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-FL-002 - Estrada Barra - Banquete

Referência: Próximo a RJ-116

Bairro: Banquete

GPS: 11

Coord. X:

761591

Coord. Y:

7545716

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: _____

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m): _____






Distância Topo do Talude-Casa (m): _____

Largura do Talude (m): _____

Encostas Naturais

Altura (m): 16,0





Declividade (°): 45 - 60



Talude de Corte

Altura (m): 1,5 - 20,0

Declividade (°): 45 - 90







Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã

Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade: Fraturas

Taludes de Aterro

Altura (m): _____

Declividade: _____



Matacões

Distribuição espacial: _____

Dimensão aproximada (m³): _____

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

- Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ*
- Trincas em muros Muro/Parede "embarrigados"
- Trincas no terreno Postes inclinados
- Degraus de abatimento Muros inclinados
- Dep. corrida de detritos Árvores inclinadas

Fratura do maciço rochoso

Cicatrizes

Dep. escor. pretérito



Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo

Data: 21/07/2011
Fotos: 280-302



Nome da área: Bj-FL-002 - Estrada Barra - Banquete

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
 Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
 Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
 No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Obs: Ponto de estrada

Moradias em risco: 0

Pessoas em risco: 0

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes de corte, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas.

Área para construção/reconstrução de talude

Limpeza do talude e retaludamento.

Estruturas de contenção

Muro de espera ou gabião na base do talude.

Obras não estruturais

Remoção de árvores inclinadas. Proteção superficial com cobertura vegetal no retaludamento. Limpeza e Manutenção das obras executadas.


PLANTA



Legenda

— talude deserto
 └── cicatriz
 ⚡ ondulações

PERFIL A





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras			
Delimitação	regea GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS	CRM-RJ COMITÊ DE RISCO MÍNIMO	
Responsável Técnico	Cesaraldo Yujiro Iwasa	Data	Município
		14/10/2011	Bom Jardim
Projeto	Finalizado	Verificação	Relatório
	Pedro Simões	Pedro Simões	1560-R-10
			BJ-FL-002

Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro

Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo

Data: 21/07/2011

Fotos: 303-322

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-FL-003 - Estrada do Retiro

Referência: Km 97 da RJ-116 Bairro: Beira Rio

GPS: 12 Coord. X: 761452 Coord. Y: 7545421

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: _____

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

0,5 - 4,0






Distância Topo do Talude-Casa (m):

Largura do Talude (m):

11,0 - 14,5






Encostas Naturais

Altura (m): _____



Talude de Corte

Altura (m): 10,0 - 14,0



Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã

Aluvião




Colúvio

Tálus

Estruturas desfavoráveis à estabilidade: _____

Taludes de Aterro

Altura (m): _____



Matacões

Dimensão aproximada (m³): _____

Distribuição espacial: _____

Depósitos Antrópicos Obs.: Na base do talude

Posição Encosta Natural

Talude de Corte

Talude de Aterro

Talude Marginal

Material Presente Aterro

Lixo

Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias

Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Dep. escor. pretérito

Trincas no terreno

Postes inclinados

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo

Data: 21/07/2011
Fotos: 303-322



Nome da área: Bj-FL-003 - Estrada do Retiro

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
- Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água
- Esgoto
- Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente
- Satisfatório
- Precário

Destino do esgoto

- Fossa
- Canalizado
- Céu aberto

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores
- Vegetação rasteira
- Solo exposto
- Área desmatada
- Cultivo

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente
- Risco
- Sem risco

Obs:

Moradias em risco: 1 casa e 1 indústria

Pessoas em risco: 4

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e a jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Dreno horizontal profundo em mina d'água.



Área para construção/reconstrução de talude

Retaludamento dos taludes de corte.

Estruturas de contenção

Obras não estruturais

Remoção de árvores inclinadas e do depósito de escorregamento. Proteção superficial com cobertura vegetal no retaludamento. Limpeza e Manutenção das obras executadas.





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Projeto	Elaboração	Titulação
Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro	regea GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTais	Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
	CRM-RJ CENTRO DE REFERÊNCIA EM RISCO	
Pedro Simões	Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011
Pedro Simões	Pedro Simões	Bom Jardim
	Finalização Verificação Relatório	Ponto
	Pedro Simões	1560-R-10
		Bj-FL-003

Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo

Data: 21/07/2011

Fotos: 323-339

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-FL-004 - Rua Nilo Amarante Monnerat

Referência: Próximo a Banquete Bairro: Beira Rio

GPS: 13 Coord. X: 761119 Coord. Y: 7545570

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: _____

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m): _____



Distância Topo do Talude-Casa (m): _____








Largura do Talude (m): _____

Encostas Naturais

Altura (m): _____





Declividade (°): _____



Talude de Corte

Altura (m): 6,0 - 12,0

Declividade (°): 60 - 90



Rocha sã






Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada

Aluvião Colúvio Tálus Estruturas desfavoráveis à estabilidade: Foliação

Taludes de Aterro

Altura (m): _____

Declividade: _____



Matacões

Distribuição espacial: _____ Dimensão aproximada (m³): _____

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias

Trincas em muros

Trincas no terreno

Degraus de abatimento

Dep. corrida de detritos

Zona de blocos rochosos *in situ*

Muro/Parede "embarrigados"

Postes inclinados

Muros inclinados

Árvores inclinadas

Fratura do maciço rochoso

Cicatrizes

Dep. escor. pretérito

Município de Bom Jardim

Data: 21/07/2011

Equipe Fares/Leonardo

Fotos: 323-339



Nome da área: Bj-FL-004 - Rua Nilo Amarante Monnerat

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
- Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água
- Esgoto
- Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente
- Satisfatório
- Precário

Destino do esgoto

- Fossa
- Canalizado
- Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada
- Poço/Cisterna/Cacimba
- Mina d'água
- Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude
- No topo do talude
- No meio do talude
- Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores
- Vegetação rasteira
- Solo exposto
- Área desmatada
- Cultivo
- Eucalipto

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente
- Risco
- Sem risco

Obs: Ponto de estrada

Moradias em risco: 0

Pessoas em risco: 0

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e a jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas.

Área para construção/reconstrução de talude

Retaludamento do talude de corte.


Estruturas de contenção

Muro de espera ou gabião na base do talude de corte.


Obras não estruturais

Remoção de árvores inclinadas. Proteção superficial com cobertura vegetal no retaludamento. Limpeza e Manutenção das obras executadas.

PLANTA



PERFIL





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	regea	CRM-RJ	Título
Projeto	GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAS	DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS	Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
Responsável Técnico	Data	Município	
Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011	Bom Jardim	
Finalização	Verificação	Relatório	Ponto
Pedro Simões	Pedro Simões	1560-R-10	BJ-FL-004

Município de Bom Jardim

Data: 21/07/2011

Equipe Fares/Leonardo

Fotos: 340-375

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-FL-005 - Rua Nilo Amarante Monnerat

Referência: Próximo a Banquete

Bairro: Beira Rio


GPS: 14

Coord. X:

760927

Coord. Y:

7545475

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.:**CONDICIONANTES**




Distância Talude-Casa (m):

Distância Topo do Talude-Casa (m):

Largura do Talude (m):

 Encostas Naturais






Altura (m): 20,0



Declividade (°): 30 - 45

 Talude de Corte


Altura (m): 4,0 - 13,0



Declividade (°): 45 - 90

Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade: Taludes de Aterro

Altura (m):



Declividade:

 MatacõesDimensão aproximada (m³):

Distribuição espacial:

 Depósitos Antrópicos Obs.: Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal Material Presente Aterro Lixo Entulho**PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO** Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico **Tipo** Planar Circular Cunha Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento Outros Solapamento Corrida de massa**EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO** Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ* Fratura do maciço rochoso Trincas em muros Muro/Parede "embarrigados" Cicatrizes Dep. escor. pretérito Trincas no terreno Postes inclinados Degraus de abatimento Muros inclinados Dep. corrida de detritos Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo

Data: 21/07/2011
Fotos: 340-375



Nome da área: Bj-FL-005 - Rua Nilo Amarante Monnerat

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
- Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água
- Esgoto
- Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente
- Satisfatório
- Precário

Destino do esgoto

- Fossa
- Canalizado
- Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada
- Poço/Cisterna/Cacimba
- Mina d'água
- Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude
- No topo do talude
- No meio do talude
- Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores
- Vegetação rasteira
- Solo exposto
- Área desmatada
- Cultivo
- Eucalipto

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente
- Risco
- Sem risco

Obs: Ponto de estrada

Moradias em risco: 0

Pessoas em risco: 0

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas.

Área para construção/reconstrução de talude

Retaludamento do talude de corte.

Estruturas de contenção

Muro de espera ou gabião na base do talude de corte.


Obras não estruturais

Remoção de árvores inclinadas. Proteção superficial com cobertura vegetal no retaludamento. Limpeza e Manutenção das obras executadas.

PLANTA



PERFIL





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elastração	regea GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAS	Projeto	DRM-RJ DEPARTAMENTO DE RISCOS DA UFRJ	Titúlo															
				Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras															
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Responsável Técnico</td> <td style="width: 30%;">Data</td> <td style="width: 40%;">Município</td> </tr> <tr> <td>Oswaldo Yujiro Iwasa</td> <td>14/10/2011</td> <td>Bom Jardim</td> </tr> <tr> <td style="font-weight: bold;">Finalização</td> <td style="font-weight: bold;">Verificação</td> <td style="font-weight: bold;">Relatório</td> </tr> <tr> <td>Pedro Simões</td> <td>Pedro Simões</td> <td>1560-R-10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>BJ-FI-005</td> </tr> </table>	Responsável Técnico	Data	Município	Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011	Bom Jardim	Finalização	Verificação	Relatório	Pedro Simões	Pedro Simões	1560-R-10			BJ-FI-005
Responsável Técnico	Data	Município																	
Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011	Bom Jardim																	
Finalização	Verificação	Relatório																	
Pedro Simões	Pedro Simões	1560-R-10																	
		BJ-FI-005																	

Município de Bom JardimData: 21/07/2011Equipe Fares/LeonardoFotos: 376-432**LOCALIZAÇÃO**Nome da área: Bj-FL-006 - Alameda Manoel Alves MesquitaReferência: Fábrica Plast SerranaBairro: BanqueteGPS: 15

Coord. X:

760588

Coord. Y:

7545028

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.:**CONDICIONANTES**


Distância Talude-Casa (m):

0,0 - 1,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):

0,0 - 1,0

Largura do Talude (m):

5,0 - 16,0 Encostas NaturaisAltura (m): 5,0Declividade (°): 45 Talude de CorteAltura (m): 3,5 - 15,0Declividade (°): 70 - 90Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã Aluvião Colúvio Tálus Estruturas desfavoráveis à estabilidade: Taludes de Aterro

Altura (m):



Declividade:

 MatacõesDimensão aproximada (m^3):

Distribuição espacial:

 Depósitos Antrópicos Obs.: Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal Material Presente Aterro Lixo Entulho**PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO** Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico **Tipo** Planar Circular Cunha Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento Outros Solapamento Corrida de massa**EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO**

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Trincas em moradias | <input type="checkbox"/> Zona de blocos rochosos <i>in situ</i> | <input type="checkbox"/> Fratura do maciço rochoso |
| <input type="checkbox"/> Trincas em muros | <input type="checkbox"/> Muro/Parede "embarrigados" | <input checked="" type="checkbox"/> Cicatrizes |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trincas no terreno | <input type="checkbox"/> Postes inclinados | <input checked="" type="checkbox"/> Dep. escor. pretérito |
| <input type="checkbox"/> Degraus de abatimento | <input type="checkbox"/> Muros inclinados | Eventos em |
| <input type="checkbox"/> Dep. corrida de detritos | <input type="checkbox"/> Árvores inclinadas | Março/2005 e |
| | | Janeiro/2011 |

Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo

Data: 21/07/2011
Fotos: 376-432



Nome da área: Bj-FL-006 - Alameda Manoel Alves Mesquita

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
- Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
- Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
- No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Obs:

Moradias em risco: 7 casas, 2 casas desocupadas e 1 indústria

Pessoas em risco: 28

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Barbacãs nos muros de contenção.



Área para construção/reconstrução de talude


Estruturas de contenção

Muros de contenção (concreto armado) nos talude de corte baixos e inclinados (a montante das casas). Proteção superficial com tela e gunita nos trechos de encosta.

Obras não estruturais

Conserto de vazamento de esgoto. Remoção de bananeiras e de entulho. Limpeza e Manutenção das obras executadas.





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elação	regea ECOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAL	CRM-RJ DEPARTAMENTO DE REGULAMENTOS TÉCNICOS	Título
Projeto	Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011	Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
Finalização	Pedro Simões	Pedro Simões	Relatório
		1560-R-10	Ponto
			BJ-FL-006

Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro

Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo

Data: 21/07/2011

Fotos: 433-449

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-FL-007 - RJ-116

Referência: Posto Renascer, entrada para Banquete

Bairro: Banquete

GPS: 16

Coord. X:

760580

Coord. Y:

7544747

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: _____

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

0,0 - 2,0





Distância Topo do Talude-Casa (m):

Largura do Talude (m):

20,0

Encostas Naturais





Altura (m): _____



Declividade (°): _____

Talude de Corte

Altura (m): 22,0



Declividade (°): 60 - 90

Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada

Rocha sã



Aluvião Colúvio

Tálsus

Estruturas desfavoráveis à estabilidade: Foliação

Taludes de Aterro

Altura (m): _____



Declividade: _____

Dimensão aproximada (m³): _____

Matacões

Distribuição espacial: _____

Depósitos Antrópicos Obs.: _____

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Cicatrizes

Dep. escor. pretérito

Trincas no terreno

Evento em

Degraus de abatimento

Janeiro/2011

Dep. corrida de detritos

Postes inclinados

Muros inclinados

Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo

Data: 21/07/2011
Fotos: 433-449



Nome da área: Bj-FL-007 - RJ-116

ÁGUA

Concentração de água em superfície (Enxurrada)

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba

Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

No pé do talude No topo do talude

No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

Risco iminente Risco Sem risco

Obs: Ponto sem moradias

Moradias em risco: 1 posto de combustível

Pessoas em risco: 0

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas.

Área para construção/reconstrução de talude

Limpeza do talude e retaludamento do talude de corte.

Estruturas de contenção


Muro de espera ou gabião na base do talude de corte voltado para a Rodovia RJ-116.

Obras não estruturais


Remoção do depósito de escorregamento e das árvores inclinadas. Limpeza e Manutenção das obras executadas.


Nome da área: Bj - FL - 007

PLANTA



PERFIL





Ponto Inselmo
Capozi

Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	regea	Projeto	DRM-RJ	Título
	GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS		DEPARTAMENTO DE REGULAMENTAÇÃO URBANA	Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
				Rodrigo
				14/10/2011
				Bom Jardim
				Verificação
				Relatório
				Pontos
				1560-R-10
				BJ-FL-007

Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro

Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo

Data: 21/07/2011

Fotos: 450-457

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-FL-008 - Estrada Santa Cruz

Referência: Sítio da Pedra

Bairro: Banquete

GPS: 17

Coord. X:

760157

Coord. Y: 7545406

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: Paralelepípedos

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

0,0 - 0,5



Distância Topo do Talude-Casa (m):

3,0








Largura do Talude (m):

10,0 - 10,5

Encostas Naturais

Altura (m): 21,0





Declividade (°): 30



Talude de Corte

Altura (m): 3,5 - 7,0

Declividade (°): 50 - 90



Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada





Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade:

Rocha sã

Taludes de Aterro

Altura (m):

Declividade:



Matações

Dimensão aproximada (m³): 0,100 - 0,750

Distribuição espacial: Em toda extensão do talude, desde a base até o topo.

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa


EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Trincas em moradias | <input type="checkbox"/> Zona de blocos rochosos <i>in situ</i> |
| <input type="checkbox"/> Trincas em muros | <input type="checkbox"/> Muro/Parede "embarrigados" |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trincas no terreno | <input type="checkbox"/> Postes inclinados |
| <input type="checkbox"/> Degraus de abatimento | <input type="checkbox"/> Muros inclinados |
| <input type="checkbox"/> Dep. corrida de detritos | <input type="checkbox"/> Árvores inclinadas |

Fratura do maciço rochoso

Cicatrizes

Dep. escor. pretérito



Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo
Nome da área: Bj-FL-008 - Estrada Santa Cruz

Data: 21/07/2011
Fotos: 450-457



ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
- Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água
- Esgoto
- Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente
- Satisfatório
- Precário

Destino do esgoto

- Fossa
- Canalizado
- Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada
- Poço/Cisterna/Cacimba
- Mina d'água
- Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude
- No topo do talude
- No meio do talude
- Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores
- Vegetação rasteira
- Solo exposto
- Área desmatada
- Cultivo
- Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente
- Risco
- Sem risco

Obs:

Moradias em risco: 1 casa

Pessoas em risco: 4

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Dreno horizontal na porção do talude onde há mina d'água. Barbacãs nos uros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude

Retaludamento do talude de corte na margem da estrada.

Estruturas de contenção


Muro de contenção (concreto armado) no talude, a montante e a jusante da residência.

Obras não estruturais

Proteção superficial com cobertura vegetal no retaludamento. Limpeza e manutenção das obras executadas.

PLANTA


N



Legende

- * agua d'água
- troncos no terreno
- mata arbustiva
- banana tree
- feijões evanivais (sulcos)

PERFIL





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	Projeto	Título	
		Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras	
		Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro	
Oswaldo Yujiro Iwasa	Pedro Simões	Data	Município
Finalização	Verificação	14/10/2011	Bom Jardim
Pedro Simões	Pedro Simões	Relatório	Faixa
		1500-R-10	RJ-FI-008

Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo

Data: 21/07/2011

Fotos: 458-500

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-FL-009 - Estrada Santa Cruz

Referência: Sítio do Leo

Bairro: Banquete

GPS: 18

Coord. X:

760080

Coord. Y:

7544482

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: _____

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

7,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):






1,5 - 5,0

Largura do Talude (m):

14,5 - 18,0

Encostas Naturais




Altura (m): _____



Declividade (°): _____

Talude de Corte

Altura (m): 4,0 - 12,0




Declividade (°): 60 - 90

Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã

Aluvião Colúvio Táls Estruturas desfavoráveis à estabilidade: _____

Taludes de Aterro

Altura (m): _____



Declividade: _____

Matacões

Dimensão aproximada (m^3): _____

Distribuição espacial: _____

Depósitos Antrópicos Obs.: Ao lado da residência em construção

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Trincas no terreno

Postes inclinados

Dep. escor. pretérito

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim

Data: 21/07/2011

Equipe Fares/Leonardo

Fotos: 458-500



Nome da área: Bj-FL-009 - Estrada Santa Cruz

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
 Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
 Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
 No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Obs: _____

Moradias em risco: 1 casa e 1 obra

Pessoas em risco: 4

OBRAS

- Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e a jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas.

- Área para construção/reconstrução de talude

Retaludamento.

- Estruturas de contenção


Muro de espera ou gabião na base dos taludes de corte.

- Obras não estruturais


Conserto de vazamento de água. Remoção das bananeiras, de árvores inclinadas e do depósito de entulho. Proteção superficial com cobertura vegetal no retaludamento. Limpeza e manutenção das obras executadas.


PLANTA

- N Talude de corte
- Acatriz de escorregamento
- Depósito de escorregamento
- Árvore inclinada
- Reíções erosivas
- Trincas no terreno
- Degraus de abatimento
- Depósito de entulho
- BANANEIRAS
- Vazamento de água



PERFIL





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	regea	Projeto	CRM-RJ	Título
GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS			INSTITUTO DE RECURSOS DA terra	Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
Responsável Técnico	Data	Município		
Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011	Bom Jardim		
Finalização	Verificação	(data)		
Pedro Simões	Pedro Simões	1560-R-10		RJ-FL-009

Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro

Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo

Data: 26/07/2011

Fotos: 501-533

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-FL-010 - Rua Itamar Oliveira e Silva

Referência: Próximo à ponte

Bairro: Banquete

GPS: 19

Coord. X:

760367

Coord. Y:

7545315

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: Paralelepípedo

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

0,0 - 4,0



Distância Topo do Talude-Casa (m):








Largura do Talude (m):

7,5 - 10,0

Encostas Naturais

Altura (m): 18,0




Declividade (°): 60 - 70



Talude de Corte

Altura (m): 3,0 - 7,0

Declividade (°): 70 - 90



Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada

Rocha sã



Aluvião

Colúvio Táls Estruturas desfavoráveis à estabilidade:

Taludes de Aterro

Altura (m):

Declividade:



Matacões

Dimensão aproximada (m³): 0,02 - 2,000

Distribuição espacial: Na base do talude e em depósito de escorregamentos

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias Zona de blocos rochosos in situ Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros Muro/Parede "embarrigados" Cicatrizes

Trincas no terreno Postes inclinados Dep. escor. pretérito

Degraus de abatimento Muros inclinados

Dep. corrida de detritos Árvores inclinadas

Eventos em 2007

Município de Bom Jardim

Data: 26/07/2011

Equipe Fares/Leonardo

Fotos: 501-533



Nome da área: Bj-FL-010 - Rua Itamar Oliveira e Silva

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
- Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água
- Esgoto
- Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente
- Satisfatório
- Precário

Destino do esgoto

- Fossa
- Canalizado
- Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada
- Poço/Cisterna/Cacimba
- Mina d'água
- Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude
- No topo do talude
- No meio do talude
- Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores
- Vegetação rasteira
- Solo exposto
- Área desmatada
- Cultivo

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente
- Risco
- Sem risco

Obs: _____

Moradias em risco: 9 casas

Pessoas em risco: 36

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas e caixas de passagem.

Área para construção/reconstrução de talude

Retaludamento.


Estruturas de contenção

Muro de espera ou gabião na base do talude.

Obras não estruturais

Remoção de árvores inclinadas, depósito de escorregamento e caixas d'água. Desmonte/remoção dos blocos no talude de corte e no depósito de escorregamento. Proteção superficial com cobertura vegetal no retaludamento. Limpeza e manutenção das obras executadas.


PLANTA



Lenda:

- talude d'ante
- cicatriz
- muro de contenção
- os matões
- cana d'água
- litorânea interna
- depósito
- fissões evanivas
- paralelo inclinado

PERFIL





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	Título		
regea GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS	DRM-RJ DEPARTAMENTO DE RISCOS DA CIDADANIA		Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
Projeto	Responsável Técnico	Data	Município
Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro	Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011	Bom Jardim
	Finalização	Verificação	Relatório
	Pedro Simões	Pedro Simões	1560-R-10
			BJ-FL-010

Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo

Data: 26/07/2011

Fotos: 534-562

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-FL-011 - Rua João Lopes de Almeida

Referência:

GPS: 20

Coord. X:

760308

Coord. Y:

7545535

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: Sem saída

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

1,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):

3,0 - 5,0



Largura do Talude (m):

8,0 - 10,0

Encostas Naturais

Altura (m):



Declividade (°):



Talude de Corte

Altura (m): 2,0 - 6,0

Declividade (°): 60 - 90



Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada
 Aluvião Colúvio Tálus Estruturas desfavoráveis à estabilidade:

Rocha sã

Taludes de Aterro

Altura (m):

Declividade:



Matacões

Distribuição espacial:

Dimensão aproximada (m³):

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias

Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Trincas no terreno

Postes inclinados

Dep. escor. pretérito

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim

Data: 26/07/2011

Equipe Fares/Leonardo

Fotos: 534-562



Nome da área: Bj-FL-011 - Rua João Lopes de Almeida

ÁGUA

Concentração de água em superfície (Enxurrada)

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba

Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

No pé do talude No topo do talude

No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

Risco iminente Risco Sem risco

Moradias em risco: 1 casa

Obs: _____

Pessoas em risco: 4

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Barbacãs nos muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude

Retaludamento no talude ao lado da casa (porção sul).



Estruturas de contenção


Muros de contenção (concreto armado) nos taludes a montante e jusante da residência.

Obras não estruturais

Proteção superficial com cobertura vegetal no retaludamento. Remoção das árvores inclinadas e bananeiras. Conserto do vazamento de água. Limpeza e manutenção das obras executadas.

Nome da área: Bj - FL - OII





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração		Título		
regea GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTais		Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras		
Projeto	Responsible Técnico	Data	Município	
Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro	Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011	Bom Jardim	
	Finalização	Verificação	Relatório	Polo
	Pedro Simões	Pedro Simões	1560-R-10	BJ-FL-011

Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo

Data: 26/07/2011

Fotos: 563-603

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-FL-012 - Estrada do Rosário

Referência: Rua João Lopes de Almeida Bairro: Banquete

GPS: 21 Coord. X: 760441 Coord. Y: 7545752

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: Paralelepípedo

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

0,0 - 2,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):

2,5






Largura do Talude (m):

10,5 - 12,0

Encostas Naturais

Altura (m): 20,0 - 25,0



Declividade (°): 45 - 60



Talude de Corte

Altura (m): 3,0 - 11,0





Declividade (°): 60 - 80



Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã
 Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade: Foliação e fraturas

Taludes de Aterro

Altura (m):



Matacões

Dimensão aproximada (m³): 0,010 - 1,000

Distribuição espacial: Na base do talude

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico **Tipo** Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Trincas no terreno

Postes inclinados

Dep. escor. pretérito

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Evento em 2011

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo
Nome da área: Bj-FL-012 - Estrada do Rosário

Data: 26/07/2011
Fotos: 563-603



ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
- Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água
- Esgoto
- Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente
- Satisfatório
- Precário

Destino do esgoto

- Fossa
- Canalizado
- Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada
- Poço/Cisterna/Cacimba
- Mina d'água
- Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude
- No topo do talude
- No meio do talude
- Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores
- Vegetação rasteira
- Solo exposto
- Área desmatada
- Cultivo
- Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente
- Risco
- Sem risco

Obs:

Moradias em risco: 1 casa e 2 casas abandonadas

Pessoas em risco: 4

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Barbacãs nos muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude

Retaludamento do talude a montante das residências e ao lado da Estrada do Rosário

Estruturas de contenção


Muro de contenção (concreto armado) no talude a jusante das residências com a frente para a Estrada do Rosário e muro de espera ou gabião na base do retaludamento. Construção de contra-fortes em blocos instáveis.

Obras não estruturais

Selar trincas com argamassa. Remoção de árvores inclinadas e bananeiras. Proteção superficial com cobertura vegetal no retaludamento. Limpeza e manutenção das obras executadas.

PLANTA


↖ N



Legenda

- ||||| - beira de costa
- - bananeira
- |||| - cicatriz
- o - caixa d'água
- - depósito
- SB - árvore inclinada
- - troncos em moradia
- X - fúrias erosivas

PERFIL





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	Título		
regea GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS	Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras		
Projeto	Responsável Técnico	Data	Município
	Osvaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011	Bom Jardim
Finalização	Verificação	Retorno	Porto
Pedro Simões	Pedro Simões	1500-R-10	Bj-FL-012

Município de Bom JardimData: 26/07/2011Equipe Fares/LeonardoFotos: 604-632**regea**

GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS

LOCALIZAÇÃONome da área: Bj-FL-013 - Rua Alcides LimaReferência: Esquina com Estrada do RosárioBairro: BanqueteGPS: 22

Coord. X:

760560

Coord. Y:

7545562

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: Paralelepípedo**CONDICIONANTES**

Distância Talude-Casa (m):






0,0 - 0,5

Distância Topo do Talude-Casa (m):






Largura do Talude (m):

13,0 - 15,5 **Encostas Naturais**



Altura (m): _____



Declividade (°): _____

 Talude de CorteAltura (m): 7,0 - 16,0Declividade (°): 45 - 90Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã
 Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade: _____ **Taludes de Aterro**

Altura (m): _____



Declividade: _____

 MatacõesDimensão aproximada (m³): 0,750 - 1,000Distribuição espacial: Na base do talude **Depósitos Antrópicos** Obs.: _____Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude MarginalMaterial Presente Aterro Lixo Entulho**PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO** Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento Outros Solapamento Corrida de massa**EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO**

- Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ*
- Trincas em muros Muro/Parede "embarrigados"
- Trincas no terreno Postes inclinados
- Degraus de abatimento Muros inclinados
- Dep. corrida de detritos Árvores inclinadas

 Fratura do maciço rochoso Cicatrizes Dep. escor. pretérito

--

--

Município de Bom Jardim

Data: 26/07/2011

Equipe Fares/Leonardo

Fotos: 604-632



Nome da área: Bj-FL-013 - Rua Alcides Lima

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
- Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
- Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
- No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Obs: _____

Moradias em risco: 2 prédios comerciais com residências (5 casas)

Pessoas em risco: 20

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Barbacãs nos muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude

Retaludamento no corte junto à Estrada do Rosário.

Estruturas de contenção

Muros de contenção (concreto armado) nos taludes a montante das residências.

Obras não estruturais

Desmonte/remoção de blocos instáveis. Remoção de árvores inclinadas. Proteção superficial com cobertura vegetal no retaludamento. Limpeza e Manutenção das obras executadas.


PLANTA

N

LEGENDA


- |||| TALude de corte
- |||| Cicatriz de escorregamento
- |||| Depósito de escorregamento

A



A'

PERFIL



Rua Alcides
LIMA



Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	Projeto	Título
regea GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS	DRM-RJ DEPARTAMENTO DE RECURSOS E MEIO AMBIENTAL	Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
		Responsável Técnico: Oswaldo Yujiro Iwasa Data: 14/10/2011 Município: Bom Jardim
		Finalização: Pedro Simões Verificação: Pedro Simões Relatório: Praia
		Projeto: 1560-R-10 Série: BJ-FI-013

Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo

Data: 26/07/2011

Fotos: 663-676

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-FL-014 - Rua Walter Vendas Rodrigues

Referência: Próximo à Oficina

Bairro: Campo Belo

GPS: 23

Coord. X:

764614

Coord. Y:

7547409

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: _____

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

1,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):






1,0 - 2,0

Largura do Talude (m):

8,0 - 13,0

Encostas Naturais






Altura (m): _____



Declividade (°): _____

Talude de Corte

Altura (m): 2,0 - 6,0







Declividade (°): 80 - 90

Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã

Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade: Fraturas

Taludes de Aterro

Altura (m): _____



Declividade: _____

Matacões

Dimensão aproximada (m³): _____

Distribuição espacial: _____

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico **Tipo** Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

— Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

— Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

— Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

— Trincas em muros Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Dep. escor. pretérito

Trincas no terreno Postes inclinados

— Degraus de abatimento Muros inclinados

— Dep. corrida de detritos Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo

Data: 26/07/2011
Fotos: 663-676



Nome da área: Bj-FL-014 - Rua Walter Vendas Rodrigues

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
 Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
 Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
 No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Obs:

Moradias em risco: 1 casa e 1 oficina

Pessoas em risco: 4

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Barbacãs nos muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude


Estruturas de contenção

Muro de contenção (concreto armado) no talude a jusante da residência. Construção de contra-fortes em blocos instáveis.


Obras não estruturais

Canalizar com lançamento de água servida em superfície. Limpeza e manutenção das obras executadas.

PLANTA



PERFIL





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Eduardo	regea GEODIGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS	Tituto
Projeto	CRM-RJ Companhia de Regulação do Rio	Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
Responsável Técnico	Data	Município
Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011	Bom Jardim
Finalização	Verificação	Relatório
Pedro Simões	Pedro Simões	1560-R-10
		Bj-FL-014

Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo

Data: 26/07/2011

Fotos: 677-708

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-FL-015 - RJ-116

Referência: Encontro com RJ-146

Bairro: Bem-Te-Vi Amarelo

GPS: 24

Coord. X:

765767

Coord. Y:

7546902

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.:

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

Distância Topo do Talude-Casa (m):






Largura do Talude (m):

1,0 - 2,5

8,0 - 9,5

Encostas Naturais





Altura (m):



Declividade (°):

Talude de Corte

Altura (m): 12,5



Declividade (°): 70 - 90



Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada

Rocha sã

Aluvião Colúvio Tálus Estruturas desfavoráveis à estabilidade:

Taludes de Aterro

Altura (m):



Declividade:

Matações

Dimensão aproximada (m³):

Distribuição espacial:

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Deslocamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Dep. escor. pretérito

Trincas no terreno

Postes inclinados

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim

Data: 26/07/2011

Equipe Fares/Leonardo

Fotos: 677-708

Nome da área: Bj-FL-015 - RJ-116



ÁGUA

Concentração de água em superfície (Enxurrada)

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba

Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

No pé do talude No topo do talude

No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

Risco iminente Risco Sem risco

Obs:

Moradias em risco: 3 casas

Pessoas em risco: 12

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante do talude, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas.

Área para construção/reconstrução de talude

Retaludamento.


Estruturas de contenção

Muro de espera ou gabião na base do talude.


Obras não estruturais

Selar trincas com argamassa. Remoção de bananeiras e árvores inclinadas. Conserto de vazamento de esgoto. Proteção superficial com cobertura vegetal no retaludamento.

PLANTA



PERFIL A





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	Título		
regea GEOLÓGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS	DRM-RJ DEPARTAMENTO DE RISCOS NATURAIS	Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras	
Projeto	Responsible Técnico	Data	Município
	Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011	Bom Jardim
	Pedro Simões	Verificação	Relatório
	Pedro Simões	Ponto	Ponto
		1560-R-10	Bj-FI-015

Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo

Data: 26/07/2011

Fotos: 720-748

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-FL-016 - RJ-146

Referência: Km 02, Posto Sinai

Bairro: Alto São José

GPS: 25

Coord. X:

767340

Coord. Y:

7545301

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: _____

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

0,5 - 1,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):






Largura do Talude (m):

7,0

Encostas Naturais

Altura (m): 20,0



Declividade (°): 70 - 90



Talude de Corte

Altura (m): 3,0

Declividade(°): 60 - 90




Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã

Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade: Fraturas

Taludes de Aterro

Altura (m): _____



Matacões

Dimensão aproximada (m³): 0,010 - 1,500

Distribuição espacial: Rocha sã na base do talude

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico **Tipo** Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Dep. escor. pretérito

Trincas no terreno

Postes inclinados

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim

Data: 26/07/2011

Equipe Fares/Leonardo

Fotos: 720-748



Nome da área: Bj-FL-016 - RJ-146

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
- Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água
- Esgoto
- Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente
- Satisfatório
- Precário

Destino do esgoto

- Fossa
- Canalizado
- Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada
- Poço/Cisterna/Cacimba

- Mina d'água
- Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude
- No topo do talude
- No meio do talude
- Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores
- Vegetação rasteira
- Solo exposto
- Área desmatada
- Cultivo

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente
- Risco
- Sem risco

Obs: Ponto sem moradias

Moradias em risco: 1 posto e 1 restaurante

Pessoas em risco: 0

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e judante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas.

Área para construção/reconstrução de talude

Estruturas de contenção


Ancoragem e/ou contenção por contrafortes nos matacões.

Obras não estruturais


Limpeza e Manutenção das obras executadas.


Nome da área: Bj-FL-016

PLANTA



PERFIL





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração		Título		
regea GEOLÓGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS		Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras		
Projeto	Responsible Técnico	Data	Município	
	Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011	Bom Jardim	
	Pedro Simões	Pedro Simões	1560-R-10	BJ-FL-016

Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro

Município de Bom Jardim

Data: 26/07/2011

Equipe Fares/Leonardo

Fotos: 749-769

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-FL-017 - RJ-146

Referência: Próximo a Marmoraria DKL

Bairro: Alto São José

GPS: 26

Coord. X:

767522

Coord. Y:

7545068

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.:

CONDICIONANTES








Distância Talude-Casa (m):

Distância Topo do Talude-Casa (m):

Largura do Talude (m):

 Encostas Naturais






Altura (m):



Declividade (°):

 Talude de Corte




Altura (m): 13,5 - 15,0



Declividade (°): 45 - 90

Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade: Taludes de Aterro

Altura (m):



Declividade:

 Matacões

Dimensão aproximada (m³):

Distribuição espacial:

 Depósitos Antrópicos Obs.:Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude MarginalMaterial Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

 Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

 Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ* Fratura do maciço rochoso Trincas em muros Muro/Parede "embarrigados" Cicatrizes Trincas no terreno Postes inclinados Dep. escor. pretérito Degraus de abatimento Muros inclinados Dep. corrida de detritos Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim

Data: 26/07/2011

Equipe Fares/Leonardo

Fotos: 749-769

Nome da área: Bj-FL-017 - RJ-146



ÁGUA

Concentração de água em superfície (Enxurrada)

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba

Mina d'água Outros _____

Mina d'água no talude

No pé do talude No topo do talude

No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo _____

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

Risco iminente Risco Sem risco

Obs: Ponto de estrada

Moradias em risco: 0

Pessoas em risco: 0

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante do talude, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas.

Área para construção/reconstrução de talude

Retaludamento

Estruturas de contenção

Muro de espera ou gabião na base do talude.

Obras não estruturais

Remoção de depósito de escorregamento e de árvores inclinadas. Proteção superficial com cobertura vegetal no retaludamento. Limpeza e manutenção das obras executadas.

PLANTA


N

LEGENDA

- » fendas erosivas
- » Árvores inclinadas
- » TALVEZ de corte
- » cicatriz de escorregamento
- » Depósito de escorregamento
- » Trincas no terreno

A

A'




PERFIL

A

• Cicatriz de escorregamento

Trincas no terreno

Depósito de escorregamento



RJ-146 A'



Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	regea GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTais	Titúlo	Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras	
Projeto	CRM-RJ SISTEMA DE RISCOS DA REGIÃO SUL DO RJ	Responsável Técnico	Data	Município
	Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011	Bom Jardim	
Finalização	Verificação	Relatório	Pasta	
	Pedro Simões	Pedro Simões	1560-R-10	BJ-FL-017

Município de Bom Jardim

Data: 27/07/2011

Equipe Fares/Leonardo

Fotos: 777-808/829-833

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-FL-018 - Estrada do Laranjal

Referência: Próximo ao Remanso Verde

Bairro: São José

GPS: 27

Coord. X:

767751

Coord. Y:

7541833

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: Paralelepípedo

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m): _____





Distância Topo do Talude-Casa (m): _____

Largura do Talude (m): _____

Encostas Naturais

Altura (m): 20,0 - 25,0




Declividade (°): 45



Talude de Corte

Altura (m): 9,0

Declividade (°): 60 - 90





Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada

Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade: _____

Taludes de Aterro

Altura (m): _____

Declividade: _____



Matacões

Dimensão aproximada (m³): 0,020 - 0,500

Distribuição espacial: Por toda extensão do talude (base ao topo)

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias

Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Dep. escor. pretérito

Trincas no terreno

Postes inclinados

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim

Data: 27/07/2011

Equipe Fares/Leonardo

Fotos: 777-808/829-833



Nome da área: Bj-FL-018 - Estrada do Laranjal

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
- Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água
- Esgoto
- Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente
- Satisfatório
- Precário

Destino do esgoto

- Fossa
- Canalizado
- Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada
- Poço/Cisterna/Cacimba
- Mina d'água
- Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude
- No topo do talude
- No meio do talude
- Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores
- Vegetação rasteira
- Solo exposto
- Área desmatada
- Cultivo

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente
- Risco
- Sem risco

Obs: Ponto de estrada

Moradias em risco: 0

Pessoas em risco: 0

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante do talude, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas.

Área para construção/reconstrução de talude

Retaludamento.


Estruturas de contenção

Muro de espera ou gabião na base do talude.

Obras não estruturais

Remoção de depósitos de escorregamento e de blocos. Proteção superficial com cobertura vegetal. Limpeza e manutenção das obras executadas.

PLANTA



encosta natural

A'

Estrada de Laranjal

Ribeirão
Verde

pavimentada

Laguna

falso de deserto

matacães

ci catuiz
depósito
fazenda evaniza

trunhos mortos

PERFIL

A'

encosta natural

ci catuiz em falso de deserto

depósito

de concha

de 9,0m
extensos

apôlice de encostamento

entrada do laranjal

2,0m 9,5m

A'



Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	Projeto	Título
		Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
		Responsável Técnico Data Município
	Oswaldo Yujiro Iwasa 14/10/2011 Bom Jardim	Prefeitura Verificação Relatório Ponto
	Pedro Simões Pedro Simões 1560-R-10 BJ-FI-018	

Município de Bom Jardim

Data: 27/07/2011

Equipe Fares/Leonardo

Fotos: 834-887

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-FL-019 - Estrada Ribeirão Capitão

Referência: Santa Angélica

Bairro: São José

GPS: 28

Coord. X:

769541

Coord. Y:

7540648

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada

Obs.:

CONDICIONANTES

Distância Talude-Casa (m):






Distância Topo do Talude-Casa (m):



Largura do Talude (m):

 Encostas Naturais





Altura (m):



Declividade (°):

 Talude de Corte



Altura (m): 10,0 - 12,0



Declividade (°): 60 - 90

Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã Aluvião Colúvio Tálus Estruturas desfavoráveis à estabilidade: Taludes de Aterro

Altura (m): 1,0 - 2,0



Declividade: 80 - 90

Dimensão aproximada (m³): 8,000

 Matacões

Distribuição espacial: Base do talude

 Depósitos Antrópicos Obs.:Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude MarginalMaterial Presente Aterro Lixo Entulho**PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO** Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico **Tipo** Planar Circular Cunha Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento Outros Solapamento Corrida de massa**EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO** Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ* Fratura do maciço rochoso Trincas em muros Muro/Parede "embarrigados" Cicatrizes Dep. escor. pretérito Trincas no terreno Postes inclinados Degraus de abatimento Muros inclinados Dep. corrida de detritos Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim

Data: 27/07/2011

Equipe Fares/Leonardo

Fotos: 834-887



Nome da área: Bj-FL-019 - Estrada Ribeirão Capitão

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
 Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
 Mina d'água Outros _____

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
 No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Obs: Ponto de estrada

Moradias em risco: 0

Pessoas em risco: 0

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas.

Área para construção/reconstrução de talude



Retaludamento e limpeza do talude em porções onde o solo residual tem pouca espessura.

Estruturas de contenção

Muro de espera ou gabião na base do talude.

Obras não estruturais

Remoção dos depósitos de escorregamento, das árvores inclinadas e de matações. Proteção superficial com cobertura vegetal no retaludamento. Limpeza e manutenção das obras executadas.





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	Título		
Projeto	regea GEOLÓGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS	CRM-RJ DEPARTAMENTO DE REGULAMENTAÇÃO JURÍDICA	Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
Responsável Técnico	Oswaldo Yujiro Iwasa	Data	14/10/2011
Finalização	Verificação	Município	Bom Jardim
Pedro Simões	Pedro Simões	Relatório	Ponto
		1560-R-10	BJ-FL-019

Município de Bom Jardim

Data: 27/07/2011

Equipe Fares/Leonardo

Fotos: 888-892/899-977

regea

GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-FL-020 - Bairro de Fátima

Referência: Residência de Sidinea Rosa

Bairro: de Fátima

GPS: 29

Coord. X:

769050

Coord. Y:

7540945

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: _____

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

1,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):





0,0

Largura do Talude (m):






7,5

Encostas Naturais

Altura (m): _____




Declividade (°): _____







Talude de Corte

Altura (m): 1,0 - 4,0



Declividade (°): 80 - 90





Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã

Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade: _____

Taludes de Aterro

Altura (m): _____



Declividade: _____

Matacões

Distribuição espacial: _____

Dimensão aproximada (m³): _____

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Dep. escor. pretérito

Trincas no terreno

Postes inclinados

Evento em 2011

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo

Data: 27/07/2011
Fotos: 888-892/899-977



Nome da área: Bj-FL-020 - Bairro de Fátima

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
 Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
 Mina d'água Outros _____

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
 No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Laranja

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Obs: _____

Moradias em risco: 1 casa

Pessoas em risco: 4

OBRAS

- Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante do talude, caixas de passagem e de dissipação. Barbacãs nos muros de contenção.

- Área para construção/reconstrução de talude


- Estruturas de contenção

Muro de contenção (concreto armado) nos taludes a montante e jusante da residência.


- Obras não estruturais

Remoção do depósito de escorregamento e de árvores inclinadas. Limpeza e manutenção das obras executadas.

PLANTA



PERFIL





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	Projeto	Titúlo
regea GEOLÓGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS		Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
Responsável Técnico	Data	Município
Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011	Bom Jardim
Finalização	Verificação	Relatório
Pedro Simões	Pedro Simões	1560-R-10
		BJ-FL-020

Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo

Data: 27/07/2011

Fotos: 916-940

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-FL-021 - Morro dos Garcias

Referência: Residência de Patrícia de Souza

Bairro: de Fátima

GPS: 30

Coord. X:

768640

Coord. Y:

7541112

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada

Obs.:

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

100,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):


Largura do Talude (m):

7,0 - 8,0

Encostas Naturais

Altura (m): 130,0

Declividade (°): 45 - 70



Talude de Corte

Altura (m):

Declividade (°):



Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã
 Aluvião Colúvio Táls Estruturas desfavoráveis à estabilidade:

Taludes de Aterro

Altura (m):

Declividade:



Matacões

Dimensão aproximada (m³): 0,010 - 3,000

Distribuição espacial: Ocorrem por toda encosta, principalmente na base

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Trincas no terreno

Postes inclinados

Evento em 2011

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Dep. escor. pretérito

Município de Bom Jardim

Data: 27/07/2011

Equipe Fares/Leonardo

Fotos: 916-940

Nome da área: Bj-FL-021 - Morro dos Garcias



ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
- Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água
- Esgoto
- Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente
- Satisfatório
- Precário

Destino do esgoto

- Fossa
- Canalizado
- Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada
- Poço/Cisterna/Cacimba
- Mina d'água
- Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude
- No topo do talude
- No meio do talude
- Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores
- Vegetação rasteira
- Solo exposto
- Área desmatada
- Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente
- Risco
- Sem risco

Obs:

Moradias em risco: 2 casas interditadas e desocupadas e 2 galpões

Pessoas em risco: 0

OBRAS

- Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante da encosta, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas.

- Área para construção/reconstrução de talude

Retaludamento.


- Estruturas de contenção

Muro de espera ou gabião na base da encosta. Ancoragem e/ou contenção de blocos com contrafortes.


- Obras não estruturais

Remoção de bananeiras e árvores inclinadas. Proteção superficial com cobertura vegetal no retaludamento. Limpeza e Manutenção das obras executadas.

PLANTA



PERFIL





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	Projeto	Titulação
		Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
		Responsável Técnico: Osvaldo Yujiro Iwasa Data: 14/10/2011 Município: Bom Jardim
		Finalizado: Pedro Simões Verificação: Pedro Simões Relatório: Ponto
		Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro Pedido: 1560-R-10 BJB-FL-021

Município de Bom JardimData: 27/07/2011Equipe Fares/LeonardoFotos: 972-1001**LOCALIZAÇÃO**Nome da área: Bj-FL-022 - Entrada para o Bairro São JoséReferência: RJ-146Bairro: São JoséGPS: 31

Coord. X:

768740

Coord. Y:

7543102

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: _____**CONDICIONANTES**






Distância Talude-Casa (m): _____

Distância Topo do Talude-Casa (m): _____






Largura do Talude (m): _____

 Encostas Naturais

Altura (m): _____



Declividade (°): _____

 Talude de CorteAltura (m): 11,0 - 12,0Declividade (°): 60 - 90**Material Predominante:** Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã Aluvião Colúvio Tálsus Estructuras desfavoráveis à estabilidade: Fraturas **Taludes de Aterro**Altura (m): 2,0Declividade: 60 - 90 **Matações**Dimensão aproximada (m³): 0,200

Distribuição espacial: Base dos taludes

 Depósitos Antrópicos Obs.: Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal Material Presente Aterro Lixo Entulho**PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO** Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico **Tipo** Planar Circular Cunha Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento Outros Solapamento Corrida de massa**EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Trincas em moradias | <input type="checkbox"/> Zona de blocos rochosos <i>in situ</i> |
| <input type="checkbox"/> Trincas em muros | <input type="checkbox"/> Muro/Parede "embarrigados" |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trincas no terreno | <input type="checkbox"/> Postes inclinados |
| <input type="checkbox"/> Degraus de abatimento | <input type="checkbox"/> Muros inclinados |
| <input type="checkbox"/> Dep. corrida de detritos | <input checked="" type="checkbox"/> Árvores inclinadas |

 Fratura do maciço rochoso Cicatrizes Dep. escor. pretérito

Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo

Data: 27/07/2011
Fotos: 972-1001



Nome da área: Bj-FL-022 - Entrada para o Bairro São José

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
 Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
 Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
 No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Obs: Ponto de estrada

Moradias em risco: 0

Pessoas em risco: 0

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas.



Área para construção/reconstrução de talude

Estruturas de contenção

Atirantamento da porção a jusante da estrada e Ancoragem e/ou contenção com contrafortes em blocos a montante da estrada.

Obras não estruturais

Selar trincas com argamassa. Remoção de bananeiras, árvores inclinadas e matações. Limpeza e manutenção das obras executadas.





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	regea	DRM-RJ	Título
Projeto	Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras		
Responsável Técnico	Oswaldo Yujiro Iwasa	Data	14/10/2011
Município	Bom Jardim		
Finalização	Verificação	Relatório	Planejamento
Pedro Simões	Pedro Simões	1560-R-10	BJ-FI-022

Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo

Data: 27/07/2011

Fotos: 1002-1021

LOCALIZAÇÃO


Nome da área: Bj-FL-023 - RJ-146

Referência: Km 06 Bairro: São José Ribeirão

GPS: 32 Coord. X: 768921 Coord. Y: 7543004

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: _____

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

1,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):






1,0- 2,0

Largura do Talude (m):





8,5

Encostas Naturais

Altura (m): _____







Declividade (°): _____



Talude de Corte

Altura (m): 6,0






Declividade(°): 45 - 90

Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã

Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade: _____

Taludes de Aterro

Altura (m): _____



Declividade: _____

Matacões

Dimensão aproximada (m³): _____

Distribuição espacial: _____

Depósitos Antrópicos Obs.: _____

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ* Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros Muro/Parede "embarrigados" Cicatrizes Dep. escor. pretérito

Trincas no terreno Postes inclinados

Degraus de abatimento Muros inclinados

Dep. corrida de detritos Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo

Data: 27/07/2011
Fotos: 1002-1021



Nome da área: Bj-FL-023 - RJ-146

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
 Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
 Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
 No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Obs:

Moradias em risco: 7 casas

Pessoas em risco: 28

OBRAS

- Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes e caixas de passagem.
Barbacãs nos muros de contenção.

- Área para construção/reconstrução de talude

- Estruturas de contenção


Muro de contenção (concreto armado) nos taludes a montante e jusante das residências.

- Obras não estruturais

Selar trincas com argamassa. Remoção de caixa d'água e bananeiras. Limpeza e manutenção das obras executadas.

PLANTA

N



Língua

talude de costa

circavitz

conxad'água


bombarreira

muro de contençāo

= traços materiais e moradias

PERFIL

A





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Emissão		Título		
Projeto		Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras		
Responsável Técnico	Data	Município		
Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011	Bom Jardim		
Finalização	Verificação	Relatório	Ponto	
Pedro Simões	Pedro Simões	1560-R-10	BJ-FL-023	

regea GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTais
SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOLÓGICAS
CRM-RJ
CARTOGRAFIA DE ÁREAS DE RISCO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Município de Bom Jardim
Equipe Fares/Leonardo

Data: 28/07/2011

Fotos: 1038-1104

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-FL-024 - Rua Giuda Campane

Referência: RJ-146

Bairro: Alto São José

GPS: 33

Coord. X:

767554

Coord. Y:

7544525

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: Paralelepípedo

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

0,0 - 5,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):





0,0 - 5,0

Largura do Talude (m):

3,5 - 17,5

Encostas Naturais





Altura (m): _____



Declividade (°): _____

Talude de Corte

Altura (m): 1,5 - 10,0



Declividade (°): 45 - 90

Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã




Aluvião Colúvio

Tálsus

Estruturas desfavoráveis à estabilidade: _____

Taludes de Aterro

Altura (m): _____



Declividade: _____

Matacões

Dimensão aproximada (m³): _____

Distribuição espacial: _____

Depósitos Antrópicos Obs.: _____

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias

Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Dep. escor. pretérito

Trincas no terreno

Postes inclinados

<input checked="" type="checkbox"/> Muros inclinados	<input checked="" type="checkbox"/> Árvores inclinadas
--	--

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim

Data: 28/07/2011

Equipe Fares/Leonardo

Fotos: 1038-1104



Nome da área: Bj-FL-024 - Rua Giuda Campane

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
 Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
 Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
 No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Moradias em risco: 13 casas, 1 fábrica e 1 estação de tratamento

Obs:

Pessoas em risco: 52

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Construção de guias e bueiros no sistema viário. Barbacãs nos muros de contenção.



Área para construção/reconstrução de talude


Estruturas de contenção

Muro de contenção (concreto armado) nos taludes de corte a montante e jusante das residências.

Obras não estruturais

Selar trincas com argamassa. Remoção de depósito de escorregamento, bananeiras e árvores inclinadas. Limpeza e manutenção das obras executadas.





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração		Título	
 regea <small>GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS</small>		 DRM-RJ <small>DEPARTAMENTO DE RISCOS NATURAIS</small>	
Projeto			
			Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
Responsável Técnico		Data	Município
Oswaldo Yujiro Iwasa		14/10/2011	Bom Jardim
Finalização	Verificação	Relatório	Perito
Pedro Simões	Pedro Simões	1560-R-10	RJ-FL-624

Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro

Município de Bom Jardim
Equipe Michelle/Pedro

Data: 21/07/2011
Fotos: 3736-3753

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-MP-001 - Barra do Bengala

Referência: Sítio ao lado do Sítio 5 Marias

Bairro: Banquete

GPS: _____ Coord. X: 759210 Coord. Y: 7542938

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: Acesso por ponte provisória

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m): _____





Distância Topo do Talude-Casa (m): _____

Largura do Talude (m): _____

Encostas Naturais

Altura (m): 20,0




Declividade (°): 70



Talude de Corte

Altura (m): _____

Declividade (°): _____



Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã

Aluvião Colúvio


Tálsus

Estruturas desfavoráveis à estabilidade:

Taludes de Aterro

Altura (m): _____

Declividade: _____



Matacões

Dimensão aproximada (m³): _____

Distribuição espacial: _____

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural

Talude de Corte

Talude de Aterro

Talude Marginal

Material Presente Aterro

Lixo

Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias

Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Dep. escor. pretérito

Trincas no terreno

Postes inclinados

Evento em 2005

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim
Equipe Michelle/Pedro

Data: 21/07/2011
Fotos: 3736-3753



Nome da área: Bj-MP-001 - Barra do Bengala

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
 Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
 Mina d'água Outros _____

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
 No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo _____

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Obs: _____

Moradias em risco: 1 casa destruída e 1 casa desocupada

Pessoas em risco: 0

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e a jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas.

Área para construção/reconstrução de talude

Retaludamento da encosta.



Estruturas de contenção


Construção de muro de espera ou gabião escalonado na base da encosta.

Obras não estruturais

Remoção do depósito de escorregamento. Limpeza e Manutenção das obras executadas.

PLANTA





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Projeto			Título		
Elaboração	regea GEOLÓGIA E ESTUDOS AMBIENTais	DRM-RJ DEPARTAMENTO DE RISCOS NATURAIS	Responsável Técnico	Data	Município
Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011	Bom Jardim	Pedro Simões	Pedro Simões	1560-R-10
Finalização	Verificação	Relatório	Ponto		EJ-MP-001

Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro

Município de Bom Jardim

Data: 21/07/2011

Equipe Michelle/Pedro

Fotos: 3754-3789

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-MP-002 - Sítio do Guaíba

Referência: Margem do rio, RJ-116, Km 95

Bairro: Banquete

GPS: _____

Coord. X:

759332

Coord. Y:

7543313

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: Acesso por ponte provisória

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

6,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):

3,0


Largura do Talude (m):

15,0 - 20,0

Encostas Naturais


Altura (m): 30,0

Declividade (°): 50 - 60



Talude de Corte

Altura (m): _____




Declividade (°): _____

Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã

Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade: _____

Taludes de Aterro

Altura (m): _____



Declividade: _____

Matacões

Dimensão aproximada (m³): 0,500

Distribuição espacial: Distribuídos no depósito e no corpo de tálus.

- Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias

Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Dep. escor. pretérito

Trincas no terreno

Postes inclinados

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim
Equipe Michelle/Pedro

Data: 21/07/2011
Fotos: 3754-3789



Nome da área: Bj-MP-002 - Sítio do Guaíba

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
 Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
 Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
 No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Cana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Obs: _____

Moradias em risco: 2 casas

Pessoas em risco: 8

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes de corte, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas.

- Área para construção/reconstrução de talude

Estruturas de contenção


Construção de muro de espera ou gabião na base da encosta. Ancoragem e/ou contenção por contrafortes em blocos instáveis.

Obras não estruturais


Limpeza e Manutenção das obras executadas.


Nome da área: _____

PLANTA



PERFIL





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração			Título		
regea GEODIA E ESTUDOS AMBIENTAS			Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras		
Projeto	Responsável Técnico	Data	Município		
Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro	Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011	Bom Jardim		
	Pedro Simões	Pedro Simões	1560-R-10	BJ-MP-002	

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 12/09/2011

Fotos: 4378-4431

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-PF-001 - Rua José Alberto Erthal

Referência: Próximo ao posto de saúde Humberto Balassa

Bairro: Santo Antônio

GPS: 85

Coord. X:

775785

Coord. Y:

7533899

Condições de acesso: Pavimentado

Não Pavimentada

Obs.: Pavimentação parcial

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

1,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):

0,0 - 4,0






Largura do Talude (m):

6,0 - 12,0

Encostas Naturais

Altura (m): _____






Declividade (°): _____



Talude de Corte

Altura (m): 2,5 - 6,0

Declividade (°): 45 - 90



Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã

Aluvião Colúvio




Tálus

Estruturas desfavoráveis à estabilidade:

Taludes de Aterro

Altura (m): _____

Declividade: _____



Matacões

Dimensão aproximada (m³): 0,300 - 3,000

Distribuição espacial: Dispersos ao longo do corpo de tálus.

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias

Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros


Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Dep. escor. pretérito

Trincas no terreno

Postes inclinados



Degraus de abatimento

Muros inclinados

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim

Data: 12/09/2011

Equipe Pedro/Fares

Fotos: 4378-4431



Nome da área: Bj-PF-001 - Rua José Alberto Erthal

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
 Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
 Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
 No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Moradias em risco: 4 casas

Obs:

Pessoas em risco: 16

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulica. Guias, sarjetas e bueiros no sistema viário. Barbacãs no muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude

Estruturas de contenção


Muros de contenção (concreto armado) nos taludes de corte a montante e jusante das residências. Desmonte/remoção dos blocos no talude de corte e no depósito de escorregamento.

Obras não estruturais


Selar as trincas no terreno com argamassa ou argila compactada. Remoção das bananeiras e caixas d'água. Limpeza e manutenção das obras executadas.

Nome da área: Bj - PF - 001

PLANTA



PERFIL





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração			Título		
 			Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras		
Projeto	Responsável Técnico	Data	Município		
Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro	Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011	Bom Jardim		
	Finalização	Verificação	Relatório	Ponto	
	Pedro Simões	Pedro Simões	1580-R-10	EJ-PF-001	

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 12/09/2011

Fotos: 4432-4458/4501-4

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-PF-002 - Loteamento Tandelândia

Referência: Restaurante Fogão a Lenha

Bairro: Barra Alegre

GPS: 86

Coord. X:

778656

Coord. Y:

7538824

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada

Obs.: Paralelepípedo

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

1,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):





0,0 - 1,5

Largura do Talude (m):

5,0 - 8,0

Encostas Naturais




Altura (m): 10,0 - 15,0



Declividade (°): 30 - 45

Talude de Corte

Altura (m): 3,0 - 4,5




Declividade (°): 50 - 70

Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã
 Aluvião Colúvio Tálus Estruturas desfavoráveis à estabilidade:

Taludes de Aterro

Altura (m):



Declividade:

Dimensão aproximada (m³):

Matacões

Distribuição espacial:

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Trincas no terreno

Postes inclinados

Dep. escor. pretérito

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim

Data: 12/09/2011

Equipe Pedro/Fares

Fotos: 4432-4458/4501-4



Nome da área: Bj-PF-002 - Loteamento Tandelândia

ÁGUA

Concentração de água em superfície (Enxurrada)

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba

Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

No pé do talude No topo do talude

No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

Risco iminente Risco Sem risco

Moradias em risco: 9 casas e 3 obras

Obs:

Pessoas em risco: 36

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Implantação de guias, sargentas e bueiros no sistema viário. Barbacãs no muros de contenção. Dreno horizontal profundo próximo à mina d'água.

Área para construção/reconstrução de talude

Estruturas de contenção

Muros de contenção (concreto armado) nos taludes de corte a montante e jusante das residências.


Obras não estruturais

Conter os vazamentos de água. Proteção superficial com cobertura vegetal na encosta natural. Remoção das bananeiras e árvores inclinadas. Limpeza e manutenção das obras executadas.


da área:


Bj-PF-002

PLANTA



PERFIL





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	Projeto	Título
		Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
		Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro
		Responsável Técnico: Oswaldo Yujiro Iwasa Data: 14/10/2011 Município: Bom Jardim
		Finalização: Verificação: Relatório: Ponto: Pedro Simões Pedro Simões 1560-R-10 BJ-PF-082

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 12/09/2011

Fotos: 4459-4483

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-PF-003 - Loteamento Tandelândia

Referência:

Bairro: Barra Alegre

GPS: 87

Coord. X:

778375

Coord. Y:

7538688

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: Paralelepípedo

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

0,0 - 8,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):

0,0 - 1,5





Largura do Talude (m):

5,0 - 14,0

Encostas Naturais




Altura (m): _____

Declividade (°): _____



Talude de Corte

Altura (m): 2,5 - 4,0



Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã

Aluvião Colúvio



Tálsus

Estruturas desfavoráveis à estabilidade: _____

Taludes de Aterro

Altura (m): _____

Declividade: _____



Matacões

Dimensão aproximada (m³): 0,010 - 2,000

Distribuição espacial: no depósito de tálsus e ao longo da drenagem

Depósitos Antrópicos Obs.: _____

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias

Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros



Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Dep. escor. pretérito

Trincas no terreno

Postes inclinados



Degraus de abatimento

Muros inclinados

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim

Data: 12/09/2011

Equipe Pedro/Fares

Fotos: 4459-4483

Nome da área: Bj-PF-003 - Loteamento Tandelândia

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
 Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
 Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
 No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Moradias em risco: 7 casas e 1 obra

Obs:

Pessoas em risco: 28

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes e encosta natural com caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Implantação de guias, sargentas e bueiros no sistema viário. Barbacãs no muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude



Estruturas de contenção

Muros de contenção (concreto armado) nos taludes de corte a montante e jusante das residências.

Obras não estruturais

Selar trincas com argamassa. Remoção das bananeiras, de árvores inclinadas e caixas d'água. Limpeza e manutenção das obras executadas.

da área: B - PF - 003





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	Projeto	Titulação
regea GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS	DRM-RJ DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS	Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
Oswaldo Yujiro Iwasa	Pedro Simões	14/10/2011 Relatório Ponto
Finalização	Verificação	Município Bom Jardim
Pedro Simões	Pedro Simões	1560-R-10 BJ-PP-003

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 12/09/2011

Fotos: 4484-4500

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-PF-004 - Loteamento Tandelândia

Referência: _____ Bairro: Barra Alegre

GPS: 88 Coord. X: 778533 Coord. Y: 7538746

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: Paralelepípedo

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

0,0 - 1,5

Distância Topo do Talude-Casa (m):

1,0 - 2,0

Largura do Talude (m):

5,0 - 10,0

Encostas Naturais

Altura (m): _____

Declividade (°): _____



Talude de Corte

Altura (m): 1,5 - 6,0

Declividade(°): 45 - 80




Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã

Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade:

Taludes de Aterro

Altura (m): 1,5 - 3,0

Declividade: 45 - 90



Matacões

Dimensão aproximada (m³): _____

Distribuição espacial: _____

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias

Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Dep. escor. pretérito

Trincas no terreno

Postes inclinados

No talude de aterro

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

--

Município de Bom Jardim

Data: 12/09/2011

Equipe Pedro/Fares

Fotos: 4484-4500



Nome da área: Bj-PF-004 - Loteamento Tandelândia

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
- Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água
- Esgoto
- Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente
- Satisfatório
- Precário

Destino do esgoto

- Fossa
- Canalizado
- Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada
- Poço/Cisterna/Cacimba
- Mina d'água
- Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude
- No topo do talude
- No meio do talude
- Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores
- Vegetação rasteira
- Solo exposto
- Área desmatada
- Cultivo

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente
- Risco
- Sem risco

Moradias em risco: 5 casas

Obs:

Pessoas em risco: 20

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de distribuição e escadas hidráulicas. Implantação de guias, sargentas e bueiros no sistema viário. Barbacãs no muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude

Estruturas de contenção


Muros de contenção (pedra argamassada ou concreto armado) nos taludes de corte. Muros de contenção (concreto armado) nos taludes de aterro.

Obras não estruturais


Selar trincas com argamassa ou argila. Proteção superficial com cobertura vegetal. Limpeza e manutenção das obras executadas

da área: Bj-PF-004

PLANTA



PERFIL





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	Projeto	Titúlo
		Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
		Responsável Técnico: Oswaldo Yujiro Iwasa Data: 14/10/2011 Município: Bom Jardim
		Finalização: Pedro Simões Verificação: Pedro Simões Relatório: Ponto
		Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro
		Projeto: 1560-R-10 Data: BJ-PF-064

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 12/09/2011

Fotos: 4546-4559

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-PF-005 - RJ-146

Referência: Estrada Barra Alegre, km 10, antiga fábrica de doce Bairro: São João da Mata

GPS: 89

Coord. X:

772317

Coord. Y:

7542057

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: _____

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m): _____

Distância Topo do Talude-Casa (m): _____




Largura do Talude (m): _____

1,0 - 3,0

7,0 - 9,0

Encostas Naturais



Altura (m): _____



Declividade (°): _____

Talude de Corte

Altura (m): 5,0 - 7,0




Declividade (°): 80 - 90

Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã
 Aluvião Colúvio Tálus Estruturas desfavoráveis à estabilidade: _____

Taludes de Aterro

Altura (m): 1,0 - 2,0



Declividade: 80

Dimensão aproximada (m³): _____

Matacões

Distribuição espacial: _____

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias

Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Dep. escor. pretérito

Trincas no terreno

Postes inclinados

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim

Data: 12/09/2011

Equipe Pedro/Fares

Fotos: 4546-4559



Nome da área: Bj-PF-005 - RJ-146

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
- Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água
- Esgoto
- Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente
- Satisfatório
- Precário

Destino do esgoto

- Fossa
- Canalizado
- Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada
- Poço/Cisterna/Cacimba
- Mina d'água
- Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude
- No topo do talude
- No meio do talude
- Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores
- Vegetação rasteira
- Solo exposto
- Área desmatada
- Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente
- Risco
- Sem risco

Obs: _____

Moradias em risco: 1 casa e 1 bar

Pessoas em risco: 4

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes e encosta natural, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Barbacãs no muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude

Estruturas de contenção


Muros de contenção (concreto armado) no talude a jusante da residência e do bar.

Obras não estruturais


Selar trincas com argamassa. Remoção das bananeiras. Limpeza e manutenção das obras executadas.


Nome da área: Bg - PF - 005

PLANTA



PERFIL





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaborado		Título		
regea CICLOLIA E ESTUDOS AMBIENTAIS		Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras		
Projeto	Responsible Técnico	Data	Município	
Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro	Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011	Bom Jardim	
	Finalização	Verificação	Relatório	Ponto
	Pedro Simões	Pedro Simões	1500-R-10	BJ-PF-005

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 13/09/2011

Fotos: 4560-4627

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-PF-006 - Estrada da Fazenda Velha

Referência: Canil

Bairro: São José

GPS: 90

Coord. X: 764737

Coord. Y: 7540185

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.:

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

30,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):

1,0 - 4,0





Largura do Talude (m):

8,0 - 20,0

Encostas Naturais

Altura (m): 15,0




Declividade (°): 60



Talude de Corte

Altura (m): 3,0 - 4,0

Declividade (°): 70 - 90



Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã
 Aluvião Colúvio Táls Estruturas desfavoráveis à estabilidade:

Taludes de Aterro

Altura (m): 1,0 - 2,0

Declividade: 80 - 90



Matacões

Dimensão aproximada (m³): 0,500 - 20,000

Distribuição espacial: Na encosta natural e ao logo do corpo de tálus.

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias

Zona de blocos rochosos *in situ*

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Trincas no terreno

Postes inclinados

Degraus de abatimento

Muros inclinados



Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Fratura do maciço rochoso

Cicatrizes

Dep. escor. pretérito



Município de Bom Jardim

Data: 13/09/2011

Equipe Pedro/Fares

Fotos: 4560-4627



Nome da área: Bj-PF-006 - Estrada da Fazenda Velha

ÁGUA

Concentração de água em superfície (Enxurrada)

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba

Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

No pé do talude No topo do talude

No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

Risco iminente Risco Sem risco

Obs:

Moradias em risco: 1 casa e 1 canil

Pessoas em risco: 4

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante da encosta, caixas de passagem, de distribuição e escadas hidráulicas.

Área para construção/reconstrução de talude



Estruturas de contenção

Muros de contenção (concreto armado) na cicatriz a jusante do canil. Muro de espera na base do depósito de tálus, a montante da moradia.

Obras não estruturais

Selar trincas com argamassa. Remoção de árvores inclinada na crista do talude (vide planta). Desmonte/remoção dos blocos da encosta. Reimplantação de poste na crista do talude. Limpeza e manutenção das obras executadas.

da área: Bj-PF-006





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.



Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro

Elastorão	Titular	Assessoria Técnica	Data	Município
	Oswaldo Yujiro Iwasa		14/10/2011	Bom Jardim
Projeto	Finalização	Verificação	Relatório	Ponto
	Pedro Simões	Pedro Simões	1560-R-10	Bj-PF-006

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 13/09/2011

Fotos: 4628-4697

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-PF-007 - Estrada do Laranjal

Referência: Próximo às pedreiras

Bairro: São José

GPS: 91

Coord. X:

765320

Coord. Y:

7540352

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: _____

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

1,0 - 5,0



Distância Topo do Talude-Casa (m):

2,0 - 4,0





Largura do Talude (m):

Encostas Naturais

Altura (m): 20,0




Declividade (°): 30 - 45



Talude de Corte

Altura (m): 2,0 - 6,0

Declividade (°): 70 - 90




Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã

Aluvião Colúvio Tálus Estruturas desfavoráveis à estabilidade: _____

Taludes de Aterro

Altura (m): _____



Matacões

Distribuição espacial: _____

Dimensão aproximada (m³): _____

Depósitos Antrópicos Obs.: _____

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Trincas no terreno

Postes inclinados


Dep. escor. pretérito

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Árvores inclinadas

Dep. corrida de detritos



Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 13/09/2011
Fotos: 4628-4697



Nome da área: Bj-PF-007 - Estrada do Laranjal

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
 Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
 Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
 No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Moradias em risco: 2 casas

Obs:

Pessoas em risco: 8

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes e encosta natural com caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Barbacãs no muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude

Retaludamento do talude de corte e encosta natural a montante da Estrada do Laranjal.

Estruturas de contenção

Muros de contenção (concreto armado) nos taludes de corte a montante das residências e no talude marginal a jusante das mesmas.

Obras não estruturais

Selar trincas com argamassa. Remoção de árvores inclinadas e bananeiras. Proteção superficial com cobertura vegetal no retaludamento. Limpeza e manutenção das obras executadas.

Município de Bom Jardim

Data: 13/09/2011

Equipe Pedro/Fares

Fotos: 4628-4697



Nome da área: Bj-PF-007 - Estrada do Laranjal

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
- Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
- Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
- No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Obs:

Moradias em risco: 2 casas

Pessoas em risco: 8

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes e encosta natural com caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Barbacãs no muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude

Retaludamento do talude de corte e encosta natural a montante da Estrada do Laranjal.

Estruturas de contenção


Muros de contenção (concreto armado) nos taludes de corte a montante das residências e no talude marginal a jusante das mesmas.

Obras não estruturais


Selar trincas com argamassa. Remoção de árvores inclinadas e bananeiras. Proteção superficial com cobertura vegetal no retaludamento. Limpeza e manutenção das obras executadas.


Nome da área: Bj - PF - 007

PLANTA



PERFIL





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

E elaborado	regea GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS	Título
Projeto	CRM-RJ DEPARTAMENTO DE REGULAMENTAÇÃO	Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
Finalização	Verificação	Município
Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro	Pedro Simões	Bom Jardim
	Pedro Simões	Ponto
	1560-R-10	BJ-PF-007

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 13/09/2011

Fotos: 4698-4743

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-PF-008 - Início da Estrada do Laranjal

Referência:

Bairro: Cafezal

GPS: 92

Coord. X:

768190

Coord. Y:

7542130

Condições de acesso: Pavimentado

Não Pavimentada

Obs.:

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

0,5 - 2,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):





0,0 - 1,0

Largura do Talude (m):

6,0 - 13,0

Encostas Naturais






Altura (m): _____



Declividade (°): _____

Talude de Corte

Altura (m): 3,0 - 5,0



Declividade (°): 70 - 90

Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã


Aluvião Colúvio

Tálsus

Estruturas desfavoráveis à estabilidade: _____

Taludes de Aterro

Altura (m): 1,0 - 4,0



Declividade: 30 - 90

Dimensão aproximada (m³): 0,010 - 1,000

Distribuição espacial: no depósito de tálsus e no aterro

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Dep. escor. pretérito

Trincas no terreno

Postes inclinados

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 13/09/2011
Fotos: 4698-4743



Nome da área: Bj-PF-008 - Início da Estrada do Laranjal

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
 Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
 Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
 No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Obs: Para providência imediata

Moradias em risco: 4 casas e 1 prédio (4 apartamentos e 1 comércio)

Pessoas em risco: 32

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Implantação de guias, sargetas e bueiros no sistema viário. Barbacãs no muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude


Estruturas de contenção

Muros de contenção (concreto armado) nos taludes de corte a montante e a jusante das residências.


Obras não estruturais

Selar trincas com argamassa. Canalizar lançamento de água servida em superfície. Conserto do vazamento de esgoto. Remoção de árvore na crista do talude. Limpeza e manutenção das obras executadas.

PLANTA



PERFIL





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Eitora		Título	
regea GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS		Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras	
Pesq.	Responsible Técnico	Data	Município
	Oswaldo Ujupe Iwasa	14/10/2011	Bom Jardim
	Finalização	Verificação	Relatório
	Pedro Simões	Pedro Simões	1660-R-10
			RJ-PF-008





Município de Bom JardimData: 13/09/2011Equipe Pedro/FaresFotos: 4744-4778**LOCALIZAÇÃO**Nome da área: Bj-PF-009 - Buraco da ConchaReferência: _____ Bairro: Alto de São JoséGPS: 93 Coord. X: 767288 Coord. Y: 7544192Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: Paralelepípedo**CONDICIONANTES**

Distância Talude-Casa (m):

0,0 - 1,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):


Largura do Talude (m):

6,0 - 9,0 Encostas NaturaisAltura (m): 10,0 - 12,0Declividade (°): 20 - 45 Talude de CorteAltura (m): 3,0 - 7,0Declividade (°): 70 - 90

Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã
 Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade: _____

 Taludes de Aterro

Altura (m): _____



Declividade: _____

 MatacõesDimensão aproximada (m³): _____

Distribuição espacial: _____

 Depósitos Antrópicos Obs.: _____Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude MarginalMaterial Presente Aterro Lixo Entulho**PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO**

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ* Fratura do maciço rochoso Trincas em muros Muro/Parede "embarrigados" Cicatrizes Dep. escor. pretérito Trincas no terreno Postes inclinados Degraus de abatimento Muros inclinados Dep. corrida de detritos Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim

Data: 13/09/2011

Equipe Pedro/Fares

Fotos: 4744-4778



Nome da área: Bj-PF-009 - Buraco da Concha

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
 Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
 Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
 No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Obs:

Moradias em risco: 4 casas e 1 bar

Pessoas em risco: 16

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes de corte e encosta natural, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Barbacãs no muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude

Estruturas de contenção


Muros de contenção escalonados (concreto armado) nas residências a jusante da rua pavimentada com paralelepípedos. Muros de contenção (concreto armado) nos taludes de corte a montante das residências e a montante da rua pavimentada com paralelepípedos.

Obras não estruturais


Conserto dos trechos com guia quebrada. Remoção de bananeiras e caixas d'água presentes a montante das residências. Proteção superficial com cobertura vegetal ou manta geotextil.


N da área: Bj-PF-009

PLANTA



PERFIL





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	Título
regea GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS	CRM-RJ DEPARTAMENTO DE REGULAMENTAÇÃO E CONTROLE DO RIO DE JANEIRO
Projeto	Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
Responsável Técnico	Data
Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011
Finalização	Município
Verificação	Bom Jardim
Relatório	Perito
Pedro Simões	Pedro Simões
	1560-R-10
	Bj-PF-009

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 14/09/2011

Fotos: 4779-4820

LOCALIZAÇÃO


Nome da área: Bj-PF-010 - Buraco da Concha

Referência: Rua Valdo Pereira Batista Bairro: Alto de São José

GPS: 94 Coord. X: 767249 Coord. Y: 7544334

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: _____

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

0,0 - 1,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):

0,0 - 2,0





Largura do Talude (m):

8,0 - 10,0

Encostas Naturais

Altura (m): 25,0 - 30,0





Declividade (°): 45 - 60



Talude de Corte

Altura (m): 1,5 - 4,0

Declividade (°): 80 - 90



Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã

Aluvião Colúvio Táls Estruturas desfavoráveis à estabilidade:

Taludes de Aterro

Altura (m): 2,5

Declividade: 90



Matacões

Distribuição espacial: _____ Dimensão aproximada (m³): _____

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico **Tipo** Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Trincas em moradias | <input type="checkbox"/> Zona de blocos rochosos <i>in situ</i> | <input type="checkbox"/> Fratura do maciço rochoso |
| <input type="checkbox"/> Trincas em muros | <input type="checkbox"/> Muro/Parede "embarrigados" | <input type="checkbox"/> Cicatrizes |
| <input type="checkbox"/> Trincas no terreno | <input type="checkbox"/> Postes inclinados | <input type="checkbox"/> Dep. escor. pretérito |
| <input type="checkbox"/> Degraus de abatimento | <input type="checkbox"/> Muros inclinados | |
| <input type="checkbox"/> Dep. corrida de detritos | <input type="checkbox"/> Árvores inclinadas | |

Município de Bom Jardim

Data: 14/09/2011

Equipe Pedro/Fares

Fotos: 4779-4820



Nome da área: Bj-PF-010 - Buraco da Concha

ÁGUA

Concentração de água em superfície (Enxurrada)

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba

Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

No pé do talude No topo do talude

No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

Risco iminente Risco Sem risco

Moradias em risco: 13 casas e 1 obra

Obs:

Pessoas em risco: 52

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes de corte e encosta natural, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Barbacãs no muros de contenção e na tela metálica com gunita.

Área para construção/reconstrução de talude

Estruturas de contenção


Muros de contenção (concreto armado) nos taludes de corte a montante das residências. Muros de contenção (concreto armado) a jusante das residências na porção intermediária e superior da encosta natural. Tela metálica com gunita na encosta natural a oeste da escada.


Obras não estruturais

Remoção das bananeiras e caixas d'água. Proteção superficial com cobertura vegetal de gramíneas nas casas a leste da escada. Limpeza e manutenção das obras executadas.

Nome da área: RJ-PF-010

PLANTA





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	regea GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS	Projeto	Titulação
	DRM-RJ DEPARTAMENTO DE RISCOS NATURAIS		Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
Responsável Técnico	Osvaldo Yujiro Iwasa	Data	Município
Finalização	Verificação	Relatório	Poá
Pedro Simões	Pedro Simões	1560-R-40	B-JPF-010

Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 14/09/2011

Fotos: 4821-4853

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-PF-011 - Buraco da Concha

Referência:

Bairro: Alto de São José

GPS: 95

Coord. X: 767126

Coord. Y: 7544263

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: Paralelepípedo

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

0,0 - 1,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):





0,0 - 2,0

Largura do Talude (m):






3,0 - 9,5

Encostas Naturais

Altura (m): _____








Declividade (°): _____



Talude de Corte

Altura (m): 3,0 - 6,0



Declividade (°): 70 - 90

Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã

Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade: _____

Taludes de Aterro

Altura (m): _____



Declividade: _____

Matacões

Dimensão aproximada (m³): _____

Distribuição espacial: _____

Depósitos Antrópicos Obs.: _____

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Dep. escor. pretérito

Trincas no terreno

Postes inclinados

Evento em

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Janeiro/2011

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Queda de árvore em

Agosto/2011.

Município de Bom Jardim

Data: 14/09/2011

Equipe Pedro/Fares

Fotos: 4821-4853



Nome da área: Bj-PF-011 - Buraco da Concha

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
 Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
 Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
 No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Obs:

Moradias em risco: 2 casas e 1 casa abandonada

Pessoas em risco: 8

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Barbacãs no muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude

Estruturas de contenção

Muros de contenção (concreto armado) nos taludes de corte a montante e a jusante das residências.



Obras não estruturais

Selar as trincas no terreno com argamassa. Remoção das bananeiras e das árvores inclinadas. Conserto de vazamentos de esgoto e canalização de lançamento d'água servida em superfície. Limpeza e manutenção das obras executadas.

Nome da área: Bj - PF - 011

regea

GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	Projeto	Título
		Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
Oswaldo Yujiro Iwasa	Pedro Simões	Data 14/10/2011
Finalização	Verificação	Município Bom Jardim
Pedro Simões	Pedro Simões	Ponto
		UF-PF-011

Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 14/09/2011

Fotos: 4854-4908

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-PF-012 - Rua Oswaldo Demerval Grandini

Referência:

GPS: 96

Coord. X:

767760

Coord. Y:

7544587

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: Paralelepípedo

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

0,5 - 1,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):


0,0 - 1,5

Largura do Talude (m):

5,5 - 8,5

Encostas Naturais

Altura (m): _____



Declividade (°): _____

Talude de Corte

Altura (m): 5,0 - 6,0




Declividade (°): 70 - 90

Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã
 Aluvião Colúvio Táls Estruturas desfavoráveis à estabilidade: _____

Taludes de Aterro

Altura (m): 3,0 - 6,0



Declividade: 25 - 80

Dimensão aproximada (m³): _____

Matacões

Distribuição espacial: _____

Depósitos Antrópicos Obs.: _____

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Trincas no terreno

Postes inclinados

Dep. escor. pretérito

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Evento em 2007

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 14/09/2011
Fotos: 4854-4908



Nome da área: Bj-PF-012 - Rua Oswaldo Demerval Grandini

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
 Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
 Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
 No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Moradias em risco: 3 casas, 1 casa desocupada, 1 igreja e 1 garagem

Obs:

Pessoas em risco: 12

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Reconstrução de guias no sistema viário (vide planta). Barbacãs no muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude

Estruturas de contenção


Muros de contenção (concreto armado) nos taludes de corte e aterro a montante e a jusante das residências.

Obras não estruturais


Selar trincas com argamassa. Remoção das bananeiras e das árvores inclinadas. Impermeabilização com argamassa da porção com solo exposto abaixo da garagem e construção de estrutura de concreto na mesma. Limpeza e manutenção das obras executadas.

Nome da área: Bj-PF-012

PLANTA



PERFIL





*Zona de risco
Jardim*

Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Educação		Título	
regea		Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras	
Projeto	Responsible Técnico	Data	Município
	Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011	Bom Jardim
Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro	Finalizado	Revisão	Punk
	Pedro Simões	Pedro Simões	RJ-PR-012

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 14/09/2011
Fotos: 4909-4933

regea

GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-PF-013 - RJ-146

Referência: Multipieças Belém

Bairro: Alto de São José

GPS: 97

Coord. X:

767621

Coord. Y:

7544451

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.:

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

0,0 - 5,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):




0,0 - 1,0

Largura do Talude (m):



10,0 - 20,0

Encostas Naturais

Altura (m): _____





Declividade (°): _____



Talude de Corte

Altura (m): 2,0 - 15,0



Declividade (°): 50 - 90



Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada

Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade:

Rocha sã

Taludes de Aterro

Altura (m): 2,0



Declividade: 90

Dimensão aproximada (m³): _____

Matacões

Distribuição espacial: _____

Depósitos Antrópicos Obs.: _____

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias

Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Dep. escor. pretérito

Trincas no terreno

Postes inclinados

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 14/09/2011
Fotos: 4909-4933



Nome da área: Bj-PF-013 - RJ-146

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
 Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
 Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
 No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Obs:

Moradias em risco: 1 prédio (3 casas), 2 comércios, 2 galpões e 1 igr

Pessoas em risco: 12

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas.

Área para construção/reconstrução de talude

Retaludamento.



Estruturas de contenção


Muros de contenção (concreto armado) nos taludes a montante e jusante das edificações.

Obras não estruturais

Selar trincas com argamassa. Remoção das bananeiras e das árvores inclinadas. Proteção superficial com cobertura vegetal no retaludamento. Limpeza e manutenção das obras executadas.

Nome da área: Bj - PF - 013





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	Projeto	Título
regea GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS	DRM-RJ DEPARTAMENTO DE RISCOS DA RJ	Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
		Responsável Técnico Data Município
	Oswaldo Yujiro Iwasa 14/10/2011 Bom Jardim	Verificação Relatório Ponto
	Pedro Simões Pedro Simões 1560-It-10 RJ-PP-013	

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 14/09/2011

Fotos: 4934-4954

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-PF-014 - RJ-116

Referência: km 102, Comercial Friburguense

Bairro: Vila São Januário

GPS: 98

Coord. X:

765109

Coord. Y:

7546968

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: _____

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

3,0 - 6,5






Distância Topo do Talude-Casa (m):

Largura do Talude (m):

19,0 - 30,0

Encostas Naturais






Altura (m): _____



Declividade (°): _____

Talude de Corte

Altura (m): 12,0



Declividade (°): 55 - 80


Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã

Aluvião Colúvio Tálsus

Estruturas desfavoráveis à estabilidade: _____

Taludes de Aterro

Altura (m): _____



Declividade: _____

Matacões

Dimensão aproximada (m³): _____

Distribuição espacial: _____

Depósitos Antrópicos Obs.: _____

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Trincas no terreno

Postes inclinados

Dep. escor. pretérito

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 14/09/2011
Fotos: 4934-4954



Nome da área: Bj-PF-014 - RJ-116

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
 Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
 Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
 No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Obs: Ponto sem moradias

Moradias em risco: 1 comércio e 1 galpão

Pessoas em risco: 0

OBRAS

- Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas.

- Área para construção/reconstrução de talude

Retaludamento.


- Estruturas de contenção

- Obras não estruturais


Remoção das árvores inclinadas. Proteção superficial com cobertura vegetal no retaludamento. Limpeza e manutenção das obras executadas.


Nome da área: BJ-PF-014

PLANTA



PERFIL





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	Título		
 regea GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS	 DRM-RJ DEPARTAMENTO DE RISCOS - RJ		
Projeto	Responsible Técnico	Data	Município
Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro	Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011	Bom Jardim
	Finalização	Verificação	Revisão
	Pedro Simões	Pedro Simões	1560-R-19
			BJ-PF-014

Município de Bom Jardim

Data: 15/09/2011

Equipe Pedro/Fares

Fotos: 4955-5020

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-PF-015 - Praça Doutor Oswaldo Oberlaender

Referência: Rua Getúlio Vargas, número 01

Bairro: Centro

GPS: 99

Coord. X: 766349

Coord. Y: 7548055

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: Paralelepípedo**CONDICIONANTES**

Distância Talude-Casa (m):

0,0 - 1,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):





0,0 - 9,0

Largura do Talude (m):

11,0 - 15,0

 Encostas Naturais





Altura (m):



Declividade (°):

 Talude de Corte


Altura (m): 3,0 - 9,0



Declividade (°): 70 - 90

Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade: Taludes de Aterro

Altura (m): 8,0 - 9,0



Declividade: 50 - 80

 Matacões

Dimensão aproximada (m³):

Distribuição espacial:

 Depósitos Antrópicos Obs.: Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal Material Presente Aterro Lixo Entulho**PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO** Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento Outros Solapamento Corrida de massa**EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO** Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ* Fratura do maciço rochoso Trincas em muros Muro/Parede "embarrigados" Cicatrizes Trincas no terreno Postes inclinados Dep. escor. pretérito Degraus de abatimento Muros inclinados Dep. corrida de detritos Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim

Data: 15/09/2011

Equipe Pedro/Fares

Fotos: 4955-5020



Nome da área: Bj-PF-015 - Praça Doutor Oswaldo Oberlaender

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
 Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
 Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
 No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Moradias em risco: 2 casas e 1 lanchonete

Obs:

Pessoas em risco: 8

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Barbacãs nos muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude

Retaludamento.

Estruturas de contenção


Muro de contenção (concreto armado) escalonado nos taludes de aterro e corte a jusante das residências. Muros de contenção (concreto armado) nos taludes de corte a montante das residências. Reconstrução do muro inclinado.

Obras não estruturais


Selar as trincas no terreno com argamassa. Proteção superficial com cobertura vegetal no retaludamento. Remoção das bananeiras e das árvores inclinadas. Limpeza e manutenção das obras executadas;

Nome da área: Bj - PF - 015

PLANTA



PERFIL





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração		Título	
regea GEOLÓGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS		Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras	
Projeto		Responsável Técnico	Data
		Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011
		Finalização	Verificação
Pedro Simões	Pedro Simões	Relatório	Portaria
			1560-R-10
			BJ-PP-915

Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 15/09/2011

Fotos: 5021-5067

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-PF-016 - Rua Aladir Rodrigues Costa

Referência: Posto em reforma

Bairro: Centro

GPS: 100

Coord. X:

766319

Coord. Y:

7547500

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: Paralelepípedo

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

Distância Topo do Talude-Casa (m):

2,0 - 3,5






Largura do Talude (m):

7,0 - 16,0

Encostas Naturais

Altura (m): 15,0





Declividade (°): 50



Talude de Corte

Altura (m): _____

Declividade (°): _____



Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã

Aluvião

Colúvio

Tálus

Estruturas desfavoráveis à estabilidade: _____

Taludes de Aterro

Altura (m): 0,5 - 3,0

Declividade: 80 - 90



Matações

Distribuição espacial: _____

Dimensão aproximada (m³): _____

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias

Zona de blocos rochosos in situ

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Trincas no terreno

Postes inclinados

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Fratura do maciço rochoso

Cicatrizes

Dep. escor. pretérito

Município de Bom Jardim

Data: 15/09/2011

Equipe Pedro/Fares

Fotos: 5021-5067



Nome da área: Bj-PF-016 - Rua Aladir Rodrigues Costa

ÁGUA

Concentração de água em superfície (Enxurrada)

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba

Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

No pé do talude No topo do talude

No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Bambu

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

Risco iminente Risco Sem risco

Obs: Ponto sem moradias

Moradias em risco: 1 obra e 1 galpão

Pessoas em risco: 0

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Barbacãs nos muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude



Estruturas de contenção

Muro de contenção (concreto armado) escalonado na encosta natural, a jusante da obra e do galpão.

Obras não estruturais

Selar as trincas com argamassa. Conserto de vazamentos de água e esgoto. Limpeza e manutenção das obras executadas.

Nome da área: Bj-PF-016





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração		Título	
regea GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS DRM-RJ DEMONSTRATÓRIO DE RISCO NA REGIÃO SUL DO RJ		Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras	
Projeto	Finalização	Responsável Técnico	Data
Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro	Pedro Simões	Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011
		Pedro Simões	Bom Jardim
		Pedro Simões	Ponto
		1560-R-10	BJ-PP-016

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 15/09/2011

Fotos: 5068-5106

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-PF-017 - RJ-116

Referência: Posto de Vendas, próximo ao campo de futebol Bairro: Centro

GPS: 101 Coord. X: 766126 Coord. Y: 7547970

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: _____

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

0,0 - 4,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):



11,0 - 12,0

Largura do Talude (m):

9,0




Encostas Naturais

Altura (m): _____



Talude de Corte

Altura (m): 2,5 - 8,0





Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã

Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade: _____

Taludes de Aterro

Altura (m): _____



Matacões

Dimensão aproximada (m³): _____

Distribuição espacial: _____

Depósitos Antrópicos Obs.: _____

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Trincas no terreno

Postes inclinados

Dep. escor. pretérito

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Evento em

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Janeiro/2011

Município de Bom Jardim

Data: 15/09/2011

Equipe Pedro/Fares

Fotos: 5068-5106



Nome da área: Bj-PF-017 - RJ-116

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
- Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água
- Esgoto
- Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente
- Satisfatório
- Precário

Destino do esgoto

- Fossa
- Canalizado
- Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada
- Poço/Cisterna/Cacimba
- Mina d'água
- Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude
- No topo do talude
- No meio do talude
- Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores
- Vegetação rasteira
- Solo exposto
- Área desmatada
- Cultivo
- Bambu

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente
- Risco
- Sem risco

Obs:

Moradias em risco: 1 posto de vendas

Pessoas em risco: 1 (vigia do local)

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e recuperação da escada hidráulica.

Área para construção/reconstrução de talude

Retaludamento.


Estruturas de contenção

Obras não estruturais


Selar as trincas com argamassa. Proteção superficial com cobertura vegetal no retaludamento. Remoção de depósito de escorregamento. Correção do vazamento ao longo da escada hidráulica. Limpeza e manutenção das obras executadas.

Nome da área: Bj-PF-017

PLANTA



PERFIL





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	Título		
regea GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTais	DRM-RJ DEPARTAMENTO DE RISCO DA MATERIAIS JÁ VISTOS	Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras	
Projeto	Responsável Técnico	Data	Município
Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro	Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011	Bom Jardim
	Pedro Simões	Pedro Simões	Pedro Simões
		1560-R-10	BJ-PF-017

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 20/09/2011
Fotos: 5107-5169

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-PF-018 - Trevo de São Cristóvão

Referência: RJ-116

Bairro: Sítio São Judas Tadeu

GPS: 102

Coord. X:

765029

Coord. Y:

7548162

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada

Obs.:

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

1,0 - 2,0






Distância Topo do Talude-Casa (m):

Largura do Talude (m):

20,0

Encostas Naturais





Altura (m): 25,0 - 30,0



Declividade (°): 50 - 70

Talude de Corte

Altura (m): 1,5 - 3,0



Declividade (°): 70 - 90


Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada

Rocha sã

Aluvião Colúvio Táls Estruturas desfavoráveis à estabilidade: Fraturas

Taludes de Aterro

Altura (m):



Declividade:

Matacões

Dimensão aproximada (m³): 0,010 - 15,000

Distribuição espacial: no depósito de talus

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Trincas no terreno

Postes inclinados

Dep. escor. pretérito

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Árvores inclinadas

Dep. corrida de detritos

Município de Bom Jardim

Data: 20/09/2011

Equipe Pedro/Fares

Fotos: 5107-5169

regea

GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS

Nome da área: Bj-PF-018 - Trevo de São Cristóvão

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
- Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água
- Esgoto
- Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente
- Satisfatório
- Precário

Destino do esgoto

- Fossa
- Canalizado
- Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada
- Poço/Cisterna/Cacimba
- Mina d'água
- Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude
- No topo do talude
- No meio do talude
- Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores
- Vegetação rasteira
- Solo exposto
- Área desmatada
- Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente
- Risco
- Sem risco

Moradias em risco: 4 casas, 1 obra e 1 galpão

Obs:

Pessoas em risco: 16

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes e da encosta, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Barbacãs nos muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude



Estruturas de contenção

Muro de contenção (concreto armado) nos taludes de corte a montante das residências. Atirantamento dos blocos/placas na encosta.

Obras não estruturais

Remoção das bananeiras. Desmonte/remoção de matações contidos no depósito de tálus a montante das residências. Limpeza e manutenção das obras executadas.

Re de área: Bj-PF-018





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	Projeto	Titulação
 regea GEOLÓGIA E ESTRUTURAS AMBIENTAIS	 DRM-RJ DEPARTAMENTO DE RISCOS NATURAIS	Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
Responsável Técnico Oswaldo Yujiro Iwasa	Data 14/10/2011	Município Bom Jardim
Finalização Pedro Simões	Verificação Pedro Simões	Relatório 1560-R-40
		Ponto Bj-PP-010

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 20/09/2011

Fotos: 5170-5257

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-PF-019 - Escadão do Bairro Veloso

Referência:

Bairro: Veloso

GPS: 103

Coord. X:

765566

Coord. Y:

7548323

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: Paralelepípedo

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

0,5 - 2,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):

0,0 - 6,5

Largura do Talude (m):

5,0 - 12,0

Encostas Naturais

Altura (m): 20,0

Declividade (°): 30 - 45



Talude de Corte

Altura (m): 1,5 - 3,0

Declividade (°): 70 - 90



Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã
 Aluvião Colúvio Táls Estruturas desfavoráveis à estabilidade:

Taludes de Aterro

Altura (m): 2,0 - 4,0

Declividade: 70



Matacões

Distribuição espacial:

Dimensão aproximada (m³):

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

- Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha
 Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas
 Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento
 Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Trincas em moradias | <input type="checkbox"/> Zona de blocos rochosos <i>in situ</i> | <input type="checkbox"/> Fratura do maciço rochoso |
| <input type="checkbox"/> Trincas em muros | <input type="checkbox"/> Muro/Parede "embarrigados" | <input checked="" type="checkbox"/> Cicatrizes |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trincas no terreno | <input type="checkbox"/> Postes inclinados | <input type="checkbox"/> Dep. escor. pretérito |
| <input type="checkbox"/> Degraus de abatimento | <input type="checkbox"/> Muros inclinados | |
| <input type="checkbox"/> Dep. corrida de detritos | <input checked="" type="checkbox"/> Árvores inclinadas | |

Município de Bom Jardim

Data: 20/09/2011

Equipe Pedro/Fares

Fotos: 5170-5257



Nome da área: Bj-PF-019 - Escadão do Bairro Veloso

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
 Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
 Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
 No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Obs:

Moradias em risco: 4 casas

Pessoas em risco: 16

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Barbacãs nos muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude



Estruturas de contenção

Muro de contenção (concreto armado) nos taludes de corte a montante e a jusante das residências.

Obras não estruturais

Selar trincas com argamassa. Remoção das bananeiras, caixas d'água, árvores inclinadas e depósito antrópico (aterro e lixo). Limpeza e manutenção das obras executadas.

Leia da área: Bg - PF - 019





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração		Título	
		Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras	
Projeto	Responsável Técnico	Data	Município
regea GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS	Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011	Bom Jardim
Projeto	Finalização	Verificação	Relatório
Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro	Pedro Simões	Pedro Simões	Ponto
		1560-R-10	BJ-PF-019

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 20/09/2011

Fotos: 5258-5274

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-PF-020 - Lixeira atrás do conjunto habitacional (CEHAB)

Referência:

Bairro: Novo Mundo

GPS: 104

Coord. X:

765958

Coord. Y:

7547627

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.:

CONDICIONANTES








Distância Talude-Casa (m):

Distância Topo do Talude-Casa (m):

Largura do Talude (m):

Encostas Naturais




Altura (m): 25,0



Declividade (°): 45 - 60

Talude de Corte

Altura (m): 3,0 - 4,0





Declividade (°): 60 - 90 Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada

Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade:

Taludes de Aterro

Altura (m):



Declividade:

Matacões

Dimensão aproximada (m³):

Distribuição espacial:

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias

Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Trincas no terreno

Postes inclinados

Dep. escor. pretérito

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim

Data: 20/09/2011

Equipe Pedro/Fares

Fotos: 5258-5274



Nome da área: Bj-PF-020 - Lixeira atrás do conjunto habitacional (CEHAB)

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
- Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água
- Esgoto
- Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente
- Satisfatório
- Precário

Destino do esgoto

- Fossa
- Canalizado
- Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada
- Poço/Cisterna/Cacimba
- Mina d'água
- Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude
- No topo do talude
- No meio do talude
- Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores
- Vegetação rasteira
- Solo exposto
- Área desmatada
- Cultivo
- Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente
- Risco
- Sem risco

Obs: Ponto de estrada

Moradias em risco: 0

Pessoas em risco: 0

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante do talude e da encosta, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas.

Área para construção/reconstrução de talude

Retaludamento.

Estruturas de contenção

Obras não estruturais



Selar trincas com argamassa. Limpeza do depósito de lixo e entulho na encosta natural. Proteção superficial com cobertura vegetal no retaludamento. Remoção das bananeiras e árvores inclinadas. Limpeza e manutenção das obras executadas.

Nome da área:

Bj-PF-020

regea

GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração		Título		
Projeto	regea GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS	Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras		
		Responsável Técnico	Data	Município
	Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011	Bom Jardim	Ponto
	Finalização	Verificação	Relatório	
	Pedro Simões	Pedro Simões	1560-R-10	BJ-PF-020

Município de Bom JardimData: 20/09/2011Equipe Pedro/FaresFotos: 5275-5306**regea**

GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS

LOCALIZAÇÃONome da área: Bj-PF-021 - Rua Francisco LopesReferência: Número 61Bairro: Novo MundoGPS: 105

Coord. X:

766179

Coord. Y:

7547342

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: _____**CONDICIONANTES**








Distância Talude-Casa (m):

0,0 - 1,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):

7,0



Largura do Talude (m):

1,0 - 16,0 **Encostas Naturais**Altura (m): 12,0 - 15,0Declividade (°): 50 - 55 **Talude de Corte**Altura (m): 1,0 - 5,0Declividade (°): 55 - 90

Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã
 Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade: _____

 Taludes de Aterro

Altura (m): _____



Declividade: _____

 MatacõesDimensão aproximada (m³): _____

Distribuição espacial: _____

 Depósitos Antrópicos Obs.: _____Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude MarginalMaterial Presente Aterro Lixo Entulho**PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO** Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento Outros Solapamento Corrida de massa**EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO** Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ* Fratura do maciço rochoso Trincas em muros Muro/Parede "embarrigados" Cicatrizes Trincas no terreno Postes inclinados Dep. escor. pretérito Degraus de abatimento Muros inclinados Dep. corrida de detritos Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 20/09/2011
Fotos: 5275-5306



Nome da área: Bj-PF-021 - Rua Francisco Lopes *PERCIRA*

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
- Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água
- Esgoto
- Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente
- Satisfatório
- Precário

Destino do esgoto

- Fossa
- Canalizado
- Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada
- Poço/Cisterna/Cacimba
- Mina d'água
- Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude
- No topo do talude
- No meio do talude
- Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores
- Vegetação rasteira
- Solo exposto
- Área desmatada
- Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente
- Risco
- Sem risco

Obs:

Moradias em risco: 7 casas

Pessoas em risco: 28

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Implantação de guias, sarjetas e bueiros no sistema viário. Barbacãs nos muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude



Estruturas de contenção

Muros de contenção (concreto armado) nos taludes de corte.

Obras não estruturais

Selar trincas no terreno com argamassa. Remoção das árvores, bananeiras e caixas d'água na crista do talude. Limpeza e manutenção das obras executadas.

Nome da área: Bj - PF - 021





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	Projeto	Titúlo
		Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
Oswaldo Yujiro Iwasa	Pedro Simões	Data 14/10/2011 Município Bom Jardim
Finalização	Verificação	Relatório Ponto
Pedro Simões	Pedro Simões	1560-R-10 RJ-PF-021

Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 20/09/2011

Fotos: 5307-5364

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-PF-022 - Rua Francisco Lopes

Referência: Número 21

Bairro: Novo Mundo

GPS: 106

Coord. X:

766101

Coord. Y:

7547184

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: _____

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

1,0 - 2,5

Distância Topo do Talude-Casa (m):

0,0 - 5,0



Largura do Talude (m):

5,0 - 14,0

Encostas Naturais

Altura (m): 15,0 - 18,0




Declividade (°): 30 - 45



Talude de Corte

Altura (m): 6,0 - 9,0

Declividade (°): 60 - 90





Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã

Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade: _____

Taludes de Aterro

Altura (m): 0,5 - 1,0

Declividade: 45 - 80



Matacões

Dimensão aproximada (m^3): _____

Distribuição espacial: _____

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Trincas em moradias | <input type="checkbox"/> Zona de blocos rochosos <i>in situ</i> | <input type="checkbox"/> Fratura do maciço rochoso |
| <input type="checkbox"/> Trincas em muros | <input type="checkbox"/> Muro/Parede "embarrigados" | <input checked="" type="checkbox"/> Cicatrizes |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trincas no terreno | <input type="checkbox"/> Postes inclinados | <input checked="" type="checkbox"/> Dep. escor. pretérito |
| <input type="checkbox"/> Degraus de abatimento | <input type="checkbox"/> Muros inclinados | |
| <input type="checkbox"/> Dep. corrida de detritos | <input checked="" type="checkbox"/> Árvores inclinadas | |

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 20/09/2011
Fotos: 5307-5364



Nome da área: Bj-PF-022 - Rua Francisco Lopes

Porcirá

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
 Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
 Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
 No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Moradias em risco: 4 casas, 1 interditada e desocupada e 1 destruída

Obs:

Pessoas em risco: 16

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes e encosta natural, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Implantação de guias, sarjetas e bueiros no sistema viário. Barbacãs nos muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude

Retaludamento com aterro compactado na região onde houve o escorregamento da encosta natural.

Estruturas de contenção

Muro de contenção (concreto armado) escalonado no taludes de corte a montante das residências. (Obs: finalizar o muro em construção)



Obras não estruturais


Selar trincas com argamassa. Remoção das árvores inclinadas e das bananeiras. Proteção superficial com cobertura vegetal no retaludamento. Limpeza e manutenção das obras executadas;

e da área: Bj-PF-022

regea

GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras		
Responsável Técnico	Data	Município
Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011	Bom Jardim
Finalização	Verificação	Revisão
Pedro Simões	Pedro Simões	1560-R-10
		Bi-PP-022

regea GEÓLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS
SISTEMAS DE RISCOS NATURAIS

Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 20/09/2011
Fotos: 5365-5382

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-PF-023 - Rua Maestro Amadeu Teixeira Correia

Referência: Travessa RJ-116

Bairro: Novo Mundo

GPS: 107

Coord. X:

766000

Coord. Y:

7547159

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: _____

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

3,0 - 4,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):






1,5 - 3,0

Largura do Talude (m):

9,0 - 11,0





Encostas Naturais

Altura (m): _____



Talude de Corte

Altura (m): 15,0




Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã

Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade: _____

Taludes de Aterro

Altura (m): _____



Matacões

Dimensão aproximada (m³): _____

Distribuição espacial: _____

Depósitos Antrópicos Obs.: Decorrente da destuição do muro

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Dep. escor. pretérito

Trincas no terreno

Postes inclinados

Evento ocorrido em

Degraus de abatimento

Muros inclinados

2007

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Eventos ocorridos em 2007	
----------------------------------	--

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 20/09/2011
Fotos: 5365-5382



Nome da área: Bj-PF-023 - Rua Maestro Amadeu Teixeira Correia

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
 Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
 Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
 No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Obs:

Moradias em risco: 2 casas

Pessoas em risco: 8

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante do talude de corte, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Barbacãs nos muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude


Estruturas de contenção

Muros de contenção (concreto armado/arrimo) escalonado no talude de corte.


Obras não estruturais

Limpeza e manutenção das obras executadas; selar trincas no terreno com argamassa ou argila compactada; retirada de depósito de entulho.

PLANTA



PERFIL





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	Projeto	Título
		Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
Oswaldo Yujiro Iwasa	Finalização	Data
14/10/2011	Verificação	Município
Pedro Simões	Relatório	Bom Jardim
Pedro Simões	Pedro Simões	1560-R-10
		BJ-PF-023

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 21/09/2011

Fotos: 5397-5422

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-PF-024 - Rua Aladir Rodrigues Costa

Referência:

GPS: 108 Coord. X: 766240 Coord. Y: 7547116

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: Paralelepípedo

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

12,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):






0,0 - 2,0

Largura do Talude (m):

20,0 - 25,0

Encostas Naturais






Altura (m):



Declividade (°):

Talude de Corte

Altura (m): 10,0 - 15,0




Declividade (°): 45 - 90

Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã
 Aluvião Colúvio Tálus Estruturas desfavoráveis à estabilidade:

Taludes de Aterro

Altura (m):



Declividade:

Dimensão aproximada (m³):

Matacões

Distribuição espacial:

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico **Tipo** Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Trincas em moradias | <input type="checkbox"/> Zona de blocos rochosos <i>in situ</i> | <input type="checkbox"/> Fratura do maciço rochoso |
| <input type="checkbox"/> Trincas em muros | <input type="checkbox"/> Muro/Parede "embarrigados" | <input checked="" type="checkbox"/> Cicatrizes |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trincas no terreno | <input type="checkbox"/> Postes inclinados | <input type="checkbox"/> Dep. escor. pretérito |
| <input type="checkbox"/> Degraus de abatimento | <input type="checkbox"/> Muros inclinados | <input type="checkbox"/> Eventos ocorridos há cerca de 15 anos |
| <input type="checkbox"/> Dep. corrida de detritos | <input checked="" type="checkbox"/> Árvores inclinadas | |

Município de Bom Jardim

Data: 21/09/2011

Equipe Pedro/Fares

Fotos: 5397-5422



Nome da área: Bj-PF-024 - Rua Aladir Rodrigues Costa

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
- Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
- Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
- No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Obs:

Moradias em risco: 13 casas, 1 igreja, 2 oficinas, 1 confecção e 1 gal

Pessoas em risco: 52

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes de corte e a montante dos muros de contenção, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Barbacãs nos muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude



Estruturas de contenção

Muros de contenção (concreto armado/arrimo) escalonado no talude de corte.

Obras não estruturais

Selar trincas com argamassa. Remoção das bananeiras e caixas d'água do talude. Limpeza e manutenção das obras executadas.

Nome da área: Bj - DF - 024





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	Projeto	Titúlo
GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS	DEPARTAMENTO DE RISCOS JÁVARES	Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
		Responsável Técnico Data Município
	Oswaldo Yujiro Iwasa 14/10/2011 Bom Jardim	
	Finalização Verificação Relatório Ponto	
	Pedro Simões Pedro Simões 1560-R-10 BJ-PF-024	

Município de Bom Jardim

Data: 21/09/2011

Equipe Pedro/Fares

Fotos: 5423-5468

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-PF-025 - Rua Aladir Rodrigues Costa

Referência:

Bairro: Jardim Ornelas

GPS: 109

Coord. X:

766090

Coord. Y:

7547108

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: Paralelepípedo**CONDICIONANTES**

Distância Talude-Casa (m):

1,0 - 4,0



Distância Topo do Talude-Casa (m):

1,0 - 3,5








Largura do Talude (m):






10,0 - 13,0

 Encostas Naturais

Altura (m):

 Talude de Corte



Altura (m): 3,0 - 8,0



Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã
 Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade:

 Taludes de Aterro

Altura (m): 1,0 - 2,0

 MatacõesDimensão aproximada (m³):

Distribuição espacial:

 Depósitos Antrópicos Obs.:Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude MarginalMaterial Presente Aterro Lixo Entulho**PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO**

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico **Tipo** Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Cicatrizes

Dep. escor. pretérito

Trincas no terreno

Postes inclinados

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim

Data: 21/09/2011

Equipe Pedro/Fares

Fotos: 5423-5468



Nome da área: Bj-PF-025 - Rua Aladir Rodrigues Costa

ÁGUA

Concentração de água em superfície (Enxurrada)

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba

Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

No pé do talude No topo do talude

No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

Risco iminente Risco Sem risco

Obs:

Moradias em risco: 7 casas, 2 oficinas, 1 galpão e 1 depósito

Pessoas em risco: 28

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Barbacãs nos muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude



Estruturas de contenção

Muros de contenção (concreto armado) nos taludes de até 4,0 metros de altura. Muros de contenção (concreto armado) escalonado nos taludes maiores do que 4,0 metros de altura.

Obras não estruturais

Selar trincas com argamassa. Canalização de água servida em superfície. Remoção das bananeiras. Limpeza e manutenção das obras executadas.

Nome da área: Bj-PF-025





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Emissão	Título
 regea GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS	 DRM-RJ DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS
Projeto	Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras
Responsável Técnico	Data
Oswaldo Uyjiro Iwasa	14/10/2011
Município	Bom Jardim
Finalização	Verificações
Pedro Simões	Relatório
Pedro Simões	Pasta
1560-R-10	Bj-PF-026

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 21/09/2011

Fotos: 5469-5504

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-PF-026 - Rua Ercília Ramos

Referência:

Bairro: Jardim Boa Esperança

GPS: 110

Coord. X:

767206

Coord. Y:

7546838

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: Paralelepípedo

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

0,5 - 1,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):

0,0 - 5,0






Largura do Talude (m):

5,0 - 12,0

Encostas Naturais

Altura (m): 70,0






Declividade (°): 25 - 30



Talude de Corte

Altura (m): 2,0 - 7,0

Declividade (°): 60 - 90






Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã

Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade:

Taludes de Aterro

Altura (m): 1,0

Declividade: 90



Matações

Dimensão aproximada (m³): _____

Distribuição espacial:

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

— Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

— Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Trincas no terreno

Postes inclinados

Dep. escor. pretérito

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 21/09/2011
Fotos: 5469-5504



Nome da área: Bj-PF-026 - Rua Ercília Ramos

ÁGUA

Concentração de água em superfície (Enxurrada)

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba

Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

No pé do talude No topo do talude

No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

Risco iminente Risco Sem risco

Obs:

Moradias em risco: 23 casas, 1 obra, 1 comércio e 1 igreja

Pessoas em risco: 92

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes e encosta, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Implantação de guias, sarjetas e bueiros no sistema viário. Barbacãs nos muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude

Retaludamento da ravina.



Estruturas de contenção


Muros de contenção (concreto armado) nos taludes a montante das residências.

Obras não estruturais

Remoção das bananeiras e caixas d'água. Proteção superficial com cobertura vegetal no retaludamento. Limpeza e manutenção das obras executadas.

Nome da área: Bj - PF - 026





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração		Título	
regea GEOLÓGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS		Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras	
Projeto	Responsible Técnico	Data	Município
	Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011	Bom Jardim
	Finalização	Verificação	Relatório
	Pedro Simões	Pedro Simões	Ponto
		1580-R-10	Bj-PF-028

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 21/09/2011
Fotos: 5505-5552

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-PF-027 - Rua Lenilson Monteiro

Referência: Travessa

Bairro: Jardim Boa Esperança

GPS: 111

Coord. X: 767106

Coord. Y: 7547195

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: Paralelepípedo

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

0,0 - 3,5

Distância Topo do Talude-Casa (m):


0,0 - 2,0

Largura do Talude (m):





10,0 - 13,5

Encostas Naturais

Altura (m):




Declividade (°):






Talude de Corte

Altura (m): 1,0 - 15,0



Declividade (°): 60 - 90



Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã


Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade:

Taludes de Aterro

Altura (m):



Declividade:



Matacões

Dimensão aproximada (m³):

Distribuição espacial:

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> <u>Trincas em moradias</u> | <input type="checkbox"/> <u>Zona de blocos rochosos in situ</u> | <input type="checkbox"/> <u>Fratura do maciço rochoso</u> |
| <input type="checkbox"/> <u>Trincas em muros</u> | <input type="checkbox"/> <u>Muro/Parede "embarrigados"</u> | <input checked="" type="checkbox"/> <u>Cicatrizes</u> |
| <input type="checkbox"/> <u>Trincas no terreno</u> | <input type="checkbox"/> <u>Postes inclinados</u> | <input checked="" type="checkbox"/> <u>Dep. escor. pretérito</u> |
| <input type="checkbox"/> <u>Degraus de abatimento</u> | <input type="checkbox"/> <u>Muros inclinados</u> | |
| <input type="checkbox"/> <u>Dep. corrida de detritos</u> | <input checked="" type="checkbox"/> <u>Árvores inclinadas</u> | |

Município de Bom Jardim

Data: 21/09/2011

Equipe Pedro/Fares

Fotos: 5505-5552



Nome da área: Bj-PF-027 - Rua Lenilson Monteiro

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
 Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
 Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
 No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Obs:

Moradias em risco: 25 casas e 1 obra

Pessoas em risco: 100

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Barbacãs nos muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude

Estruturas de contenção


Muros de contenção (concreto armado) nos taludes de até 4,0 metros de altura. Muros de contenção (concreto armado) escalonado nos taludes maiores do que 4,0 metros de altura.

Obras não estruturais


Remoção das bananeiras e ávores inclinadas. Limpeza e manutenção das obras executadas.


Nome da área: Bj - PF - 027

PLANTA



PERFIL





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	regea GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTais	DRM-RJ ESTUDO DE RISCOS E MITIGAÇÃO	Título
Projeto	Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras		
Responsável Técnico	Oswaldo Yujiro Iwasa	Data	Município
Finalização	Pedro Simões	14/10/2011	Bom Jardim
Verificação	Pedro Simões	Relatório	Ponto
	Pedro Simões	1560-R-10	Bj-PF-027

Município de Bom JardimData: 21/09/2011Equipe Pedro/FaresFotos: 5553-5636**regea**

GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS

LOCALIZAÇÃONome da área: Bj-PF-028 - Rua Albertino Neves

Referência:

Bairro: MaravilhaGPS: 112

Coord. X:

766813

Coord. Y:

7547421

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: Paralelepípedo**CONDICIONANTES**

Distância Talude-Casa (m):

0,0 - 1,5











Distância Topo do Talude-Casa (m):

1,5



Largura do Talude (m):

9,5 **Encostas Naturais**

Altura (m): _____

Declividade (°): _____ **Talude de Corte**Altura (m): 2,0 - 12,0Declividade (°): 45 - 90
Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã
 Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade: _____
 Taludes de Aterro

Altura (m): _____



Declividade: _____

 MatacõesDimensão aproximada (m³): 0,040Distribuição espacial: no talude de corte. **Depósitos Antrópicos** Obs.: _____Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude MarginalMaterial Presente Aterro Lixo Entulho**PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO** **Escorregamentos** Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico **Tipo** Planar Circular Cunha **Erosão** Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas **Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento** Queda de blocos Desplacamento **Outros** Solapamento Corrida de massa**EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO** Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ* Fratura do maciço rochoso Trincas em muros Muro/Parede "embarrigados" Cicatrizes Trincas no terreno Postes inclinados Dep. escor. pretérito Degraus de abatimento Muros inclinados Dep. corrida de detritos Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim

Data: 21/09/2011

Equipe Pedro/Fares

Fotos: 5553-5636

Nome da área: Bj-PF-028 - Rua Albertino Neves HUMBERTO NEVES

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
 Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
 Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
 No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Obs:

Moradias em risco: 2 casas, 1 obra e 1 depósito

Pessoas em risco: 8

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Barbacãs nos muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude

Retaludamento a montante do depósito, da obra e do terreno vazio.

Estruturas de contenção


Muros de contenção (concreto armado) nos taludes de corte a montante e a jusante da residência onde o perfil foi realizado.

Obras não estruturais


Selar trincas no terreno com argamassa. Proteção superficial com cobertura vegetal no retaludamento. Remoção das bananeiras e árvores inclinadas na crista dos taludes. Limpeza e manutenção das obras executadas.

Nome da área: Bú - PF - 028

PLANTA



PERFIL





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Elaboração	regea GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAS	Projeto	Finalização	Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras	
	CRM-RJ DEPARTAMENTO DE RISCO DA REGEA		Verificação	Data	Município
	Oswaldo Yujiro Iwasa	14/10/2011	Relatório	Perito	
	Pedro Simões	Pedro Simões	1560-R-10	Bj-PF-028	

Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro

Município de Bom Jardim

Data: 22/09/2011

Equipe Pedro/Fares

Fotos: 5637-5723

regea

GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-PF-029 - Rua João Jacinto de Carvalho

Referência:

Bairro: dos Alves - São Miguel

GPS: 113

Coord. X:

766343

Coord. Y:

7547021

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: Paralelepípedo

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

0,0 - 2,0

Distância Topo do Talude-Casa (m):






1,0 - 2,0

Largura do Talude (m):

6,0 - 10,0

 Encostas Naturais






Altura (m): 30,0 - 40,0



Declividade (°): 35

 Talude de Corte





Altura (m): 6,0 - 11,0



Declividade (°): 60 - 90

Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade: Taludes de Aterro

Altura (m):



Declividade:

 MatacõesDimensão aproximada (m³): 0,200 - 0,500

Distribuição espacial: no talude de corte e isolados em solo residual

 Depósitos Antrópicos Obs.: Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

 Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

 Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ* Fratura do maciço rochoso Trincas em muros Muro/Parede "embarrigados" Cicatrizes Trincas no terreno Postes inclinados Dep. escor. pretérito Degraus de abatimento Muros inclinados Árvores inclinadas Dep. corrida de detritos

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 22/09/2011
Fotos: 5637-5723



Nome da área: Bj-PF-029 - Rua João Jacinto de Carvalho

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
- Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água
- Esgoto
- Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente
- Satisfatório
- Precário

Destino do esgoto

- Fossa
- Canalizado
- Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada
- Poço/Cisterna/Cacimba
- Mina d'água
- Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude
- No topo do talude
- No meio do talude
- Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores
- Vegetação rasteira
- Solo exposto
- Área desmatada
- Cultivo Banana

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente
- Risco
- Sem risco

Obs: _____

Moradias em risco: 9 casas e 1 igreja

Pessoas em risco: 36

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Barbacãs nos muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude

Estruturas de contenção


Muros de contenção (concreto armado) nos taludes de até 4,0 metros de altura; muros de contenção (concreto armado) escalonado nos taludes maiores do que 4,0 metros de altura.

Obras não estruturais


Selar trincas com argamassa. Remoção das bananeiras, árvores inclinadas e caixas d'água. Limpeza e manutenção das obras executadas.

Nome da área: Bj-PF-029

PLANTA



PERFIL A





Legenda:

- Delimitação da área de risco
- Sistema de Drenagem Superficial
- Estruturas de Contenção
- Área para construção / reconstrução de talude

Obs: Em locais em que a relação custo-benefício indicar que o valor para execução da obra é superior ao valor para remoção das moradias e recolocação de seus moradores em empreendimento apropriado, deve-se considerar esta segunda possibilidade.

Título		
Delimitação do Local sob Risco Iminente e Indicação de Obras		
Responsável Técnico	Data	Município
Oswaldo Uyjiro Iwasa	14/10/2011	Bom Jardim
Projeto	Verificação	Relatório
Cartografia de Áreas de Risco no Estado do Rio de Janeiro	Pedro Simões	BJ-PF-029
	Pedro Simões	1560-R-10

Município de Bom Jardim
Equipe Pedro/Fares

Data: 22/09/2011
Fotos: 5724-5738

LOCALIZAÇÃO

Nome da área: Bj-PF-030 - Rua José Oswaldo Cabral

Referência:

Bairro: José Oswaldo Cabral

GPS: 114

Coord. X:

766510

Coord. Y:

7547263

Condições de acesso: Pavimentado Não Pavimentada Obs.: _____

CONDICIONANTES



Distância Talude-Casa (m):

Distância Topo do Talude-Casa (m):




Largura do Talude (m):

0,5 - 2,0

6,0 - 10,0

Encostas Naturais





Altura (m): _____



Declividade (°): _____

Talude de Corte

Altura (m): 4,0





Material Predominante: Solo residual maduro Solo residual jovem Rocha alterada Rocha sã

Aluvião Colúvio Tálsus Estruturas desfavoráveis à estabilidade: _____

Taludes de Aterro

Altura (m): 3,0 - 4,0



Declividade: 70 - 80

Dimensão aproximada (m³): _____

Matacões

Distribuição espacial: _____

Depósitos Antrópicos Obs.:

Posição Encosta Natural Talude de Corte Talude de Aterro Talude Marginal

Material Presente Aterro Lixo Entulho

PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO

Escorregamentos Encosta Corte Aterro Dep. Antrópico Tipo Planar Circular Cunha

Erosão Laminar Sulcos ou Ravinas Voçorocas

Movimentos gravitacionais de queda livre e tombamento Queda de blocos Desplacamento

Outros Solapamento Corrida de massa

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

Trincas em moradias Zona de blocos rochosos *in situ*

Fratura do maciço rochoso

Trincas em muros

Muro/Parede "embarrigados"

Cicatrizes

Trincas no terreno

Postes inclinados

Dep. escor. pretérito

Degraus de abatimento

Muros inclinados

Dep. corrida de detritos

Árvores inclinadas

Município de Bom Jardim

Equipe Pedro/Fares

Data: 22/09/2011

Fotos: 5724-5738



Nome da área: Bj-PF-030 - Rua José Oswaldo Cabral

ÁGUA

- Concentração de água em superfície (Enxurrada)
- Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

- Água Esgoto Não há vazamento aparente

Sistema de drenagem superficial

- Inexistente Satisfatório Precário

Destino do esgoto

- Fossa Canalizado Céu aberto

Abastecimento de água

- Água encanada Poço/Cisterna/Cacimba
- Mina d'água Outros

Mina d'água no talude

- No pé do talude No topo do talude
- No meio do talude Não há mina aparente

VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

- Presença de árvores Vegetação rasteira Solo exposto Área desmatada Cultivo

AVALIAÇÃO DE RISCO E GRAU DE RISCO

- Risco iminente Risco Sem risco

Obs:

Moradias em risco: 2 casas

Pessoas em risco: 8

OBRAS

Obras de drenagem

Sistema de drenagem superficial composto por canaletas a montante e jusante dos taludes, caixas de passagem, de dissipação e escadas hidráulicas. Barbacãs nos muros de contenção.

Área para construção/reconstrução de talude

Estruturas de contenção


Muros de contenção (concreto armado) nos taludes de corte e aterro a jusante das residências.

Obras não estruturais

Selar trincas com argamassa. Limpeza e manutenção das obras executadas.

Nome da área: Bj-PF-030

PLANTA



PERFIL

